






GB	Angle Grinder	INSTRUCTION MANUAL
S	Vinkelslipmaskin	BRUKSANVISNING
N	Vinkelsliper	BRUKSANVISNING
FIN	Kulmahiomakone	KÄYTTÖOHJE
LV	Lenķa slīpmašīna	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT	Kampinis šlifuoklis	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE	Nurklihvökäi	KASUTUSJUHEND
RUS	Угловая шлифмашина	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**9564PC  
9564PCV  
9565PC  
9565PCV  
9566PC  
9566PCV**







1 008370




2 008371




3 008372




4 008373




5 008374




6 008375




7 008376




8 008377




9 008378



10 008380



11 008379



12 008381

## ENGLISH

### Explanation of general view

1-1. Shaft lock	6-2. Bearing box	9-1. Lock nut wrench
2-1. Lock-off lever	6-3. Screw	9-2. Shaft lock
2-2. Switch lever	6-4. Lever	10-1. Lock nut
3-1. Speed adjusting dial	7-1. Screw	10-2. Diamond wheel
5-1. Wheel guard	8-1. Lock nut	10-3. Inner flange
5-2. Bearing box	8-2. Depressed center grinding	10-4. Spindle
5-3. Screw	wheel/Multi-disc	12-1. Exhaust vent
6-1. Wheel guard	8-3. Inner flange	12-2. Inhalation vent

## SPECIFICATIONS

Depressed center wheel diameter Spindle thread	115 mm M14 125 mm M14 150 mm M14	9564PC 9565PC -	-	9564PCV 9565PCV -	-
No load speed ( $\Pi_0$ ) / Rated speed (n)	11,500 min <sup>-1</sup>	10,000 min <sup>-1</sup>	2,800 - 11,500 min <sup>-1</sup>	4,000 - 10,000 min <sup>-1</sup>	
Overall length	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm	
Net weight	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	
Safety class			□ /II		

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

ENE048-1

### Intended use

The tool is intended for grinding, sanding and cutting of metal and stone materials without the use of water.

ENF002-1

### Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

### For Model 9564PC,9564PCV

ENG101-1

#### For European countries only

##### Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-3:

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

The noise level under working may exceed 85 dB (A).

##### Wear ear protection.

ENG208-2

### Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-3:

Work mode : surface grinding

Vibration emission ( $a_{h,AG}$ ) : 10 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cutting-off or wire brushing may have different vibration emission values.

### For Model 9565PC,9565PCV

ENG101-1

#### For European countries only

##### Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-3:

Work mode : surface grinding

Vibration emission ( $a_{h,AG}$ ) : 10 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cutting-off or wire brushing may have different vibration emission values.

### For Model 9566PC,9566PCV

ENG101-1

#### For European countries only

##### Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-3:

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 84 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

The noise level under working may exceed 85 dB (A).

##### Wear ear protection.

ENG208-2

### Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-3:

Work mode : surface grinding

Vibration emission ( $a_{h,AG}$ ) : 10 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cutting-off or wire brushing may have different vibration emission values.

Work mode : surface grinding  
Vibration emission ( $a_{h,AG}$ ) : 8.5 m/s<sup>2</sup>  
Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cutting-off or wire brushing may have different vibration emission values.

ENH101-9

## EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Model;

**9564PC,9564PCV,9565PC,9565PCV,9566PC,9566PCV**

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of standardized documents;

EN60745, EN55014, EN61000 in accordance with Council Directives, 2004/108/EC, 98/37/EC.

**CE2008**



000230

Tomoyasu Kato  
Director

Responsible Manufacturer:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Authorized Representative in Europe:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

GEB033-2

## SPECIFIC SAFETY RULES

**DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to grinder safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.**

**Safety Warnings Common for Grinding, Sanding, Wire Brushing, or Abrasive Cutting-Off Operations:**

1. This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush or cut-off tool. **Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
2. Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
3. Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
4. The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
5. The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
6. The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool. Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
7. Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
8. Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
9. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
10. Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
11. Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
12. Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.

13. **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
14. **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
15. **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
16. **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

#### **Kickback and Related Warnings**

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b) **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control

#### **Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:**

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard**

**designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.

b) **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.

c) **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.

d) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

e) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

#### **Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations:**

a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.

c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop.** Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding

d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

e) **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

- f) Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

#### Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

- a) Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

#### Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations:

- a) Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush. The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
- b) If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow interference of the wire wheel or brush with the guard. Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

#### Additional safety warnings:

- 17. When using depressed centre grinding wheels, be sure to use only fiberglass-reinforced wheels.
- 18. Be careful not to damage the spindle, the flange (especially the installing surface) or the lock nut. Damage to these parts could result in wheel breakage.
- 19. Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
- 20. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced wheel.
- 21. Use the specified surface of the wheel to perform the grinding.
- 22. Watch out for flying sparks. Hold the tool so that sparks fly away from you and other persons or flammable materials.
- 23. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
- 24. Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
- 25. Always be sure that the tool is switched off and unplugged or that the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.
- 26. Observe the instructions of the manufacturer for correct mounting and use of wheels. Handle and store wheels with care.
- 27. Do not use separate reducing bushings or adaptors to adapt large hole abrasive wheels.
- 28. Use only flanges specified for this tool.

- 29. For tools intended to be fitted with threaded hole wheel, ensure that the thread in the wheel is long enough to accept the spindle length.
- 30. Check that the workpiece is properly supported.
- 31. Watch out for flying sparks. Hold the tool so that sparks fly away from you and other persons or flammable materials.
- 32. Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is switched off.
- 33. If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.
- 34. Do not use the tool on any materials containing asbestos.
- 35. Do not use water or grinding lubricant.
- 36. Ensure that ventilation openings are kept clear when working in dusty conditions. If it should become necessary to clear dust, first disconnect the tool from the mains supply ( use non metallic objects ) and avoid damaging internal parts.
- 37. When use cut-off wheel, always work with the dust collecting wheel guard required by domestic regulation.
- 38. Cutting discs must not be subjected to any lateral pressure.

#### ⚠WARNING:

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

#### ⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

#### Shaft lock

Fig.1

#### ⚠CAUTION:

- Never actuate the shaft lock when the spindle is moving. The tool may be damaged.

Press the shaft lock to prevent spindle rotation when installing or removing accessories.

#### Switch action

Fig.2

#### ⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch lever actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

- Do not pull the switch lever forcibly without pushing in the lock-off lever.

To prevent the switch lever from accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, pull the lock-off lever toward the operator and then pull the switch lever. Release the switch lever to stop.

### Speed adjusting dial

**Fig.3**

The rotating speed can be changed by turning the speed adjusting dial to a given number setting from 1 to 5.

Higher speed is obtained when the dial is turned in the direction of number 5. And lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1.

Refer to the below table for the relationship between the number settings on the dial and the approximate rotating speed.

### For 9564PCV,9565PCV

Number	min <sup>-1</sup> (R.P.M.)
1	2,800
2	4,000
3	6,500
4	9,000
5	11,500

008413

### For 9566PCV

Number	min <sup>-1</sup> (R.P.M.)
1	4,000
2	5,000
3	6,500
4	8,000
5	10,000

008414

### CAUTION:

- If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get overloaded and heated up.
- The speed adjusting dial can be turned only as far as 5 and back to 1. Do not force it past 5 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

The tools equipped with electronic function are easy to operate because of the following features.

### Electronic function

#### Constant speed control

- Possible to get fine finish, because the rotating speed is kept constantly even under the loaded condition.
- Additionally, when the load on the tool exceeds admissible levels, power to the motor is reduced to protect the motor from overheating. When the load returns to admissible levels, the tool will operate as normal.

### Soft start feature

- Soft start because of suppressed starting shock.

## ASSEMBLY

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

### Installing side grip (handle)

**Fig.4**

### CAUTION:

- Always be sure that the side grip is installed securely before operation.

Screw the side grip securely on the position of the tool as shown in the figure.

### Installing or removing wheel guard

### CAUTION:

- The wheel guard must be fitted on the tool so that the closed side of the guard always points toward the operator.

### For tool with locking screw type wheel guard

**Fig.5**

Mount the wheel guard with the protrusion on the wheel guard band aligned with the notch on the bearing box. Then rotate the wheel guard around 180 degrees counterclockwise. Be sure to tighten the screw securely. To remove wheel guard, follow the installation procedure in reverse.

### For tool with clamp lever type wheel guard

**Fig.6**

**Fig.7**

Pull the lever in the direction of the arrow after loosening the screw. Mount the wheel guard with the protrusion on the wheel guard band aligned with the notch on the bearing box. Then rotate the wheel guard around 180°. Fasten it with the screw after pulling lever in the direction of the arrow for the working purpose. The setting angle of the wheel guard can be adjusted with the lever.

To remove wheel guard, follow the installation procedure in reverse.

### Installing or removing depressed center grinding wheel/Multi-disc (accessory)

Mount the inner flange onto the spindle. Fit the wheel/disc on the inner flange and screw the lock nut onto the spindle.

**Fig.8**

To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise. To remove the wheel, follow the installation procedure in reverse.

**Fig.9**

## **Installing or removing diamond wheel (accessory)**

### **⚠ CAUTION:**

- Make sure that the arrow on the tool should point in the same direction as the arrow on the diamond wheel.

### **Fig.10**

Mount the inner flange onto the spindle. Fit the diamond wheel on over the inner flange and screw the lock nut onto the spindle. Notice that flat side of the lock nut should face the diamond wheel in case the diamond wheel is used.

## **OPERATION**

### **⚠ WARNING:**

- It should never be necessary to force the tool. The weight of the tool applies adequate pressure. Forcing and excessive pressure could cause dangerous wheel breakage.
- ALWAYS replace wheel if tool is dropped while grinding.
- NEVER bang or hit grinding disc or wheel onto work.
- Avoid bouncing and snagging the wheel, especially when working corners, sharp edges etc. This can cause loss of control and kickback.
- NEVER use tool with wood cutting blades and other sawblades. Such blades when used on a grinder frequently kick and cause loss of control leading to personal injury.

### **⚠ CAUTION:**

- After operation, always switch off the tool and wait until the wheel has come to a complete stop before putting the tool down.

## **Grinding and sanding operation**

### **Fig.11**

ALWAYS hold the tool firmly with one hand on housing and the other on the side handle. Turn the tool on and then apply the wheel or disc to the workpiece.

In general, keep the edge of the wheel or disc at an angle of about 15 degrees to the workpiece surface.

During the break-in period with a new wheel, do not work the grinder in the B direction or it will cut into the workpiece. Once the edge of the wheel has been rounded off by use, the wheel may be worked in both A and B direction.

## **Operation with diamond wheel (accessory )**

### **⚠ WARNING:**

- Forcing and exerting excessive pressure or allowing the wheel to bend, pinch or twist in the cut can cause overheating of the motor and dangerous kickback of the tool.

### **⚠ CAUTION:**

- After cutting operation, make sure that the diamond wheel stops revolving completely. Then, place the tool. It is dangerous to place the tool before turning off the tool. If there are dust or dirt around the tool, the tool may suck in them.

Be sure that the wheel does not contact the workpiece. Turn the tool on and hold the tool firmly. Wait until the wheel attains full speed. Now simply move the tool forward over the workpiece surface, keeping it flat and advancing smoothly until the cutting is completed.

## **MAINTENANCE**

### **⚠ CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

### **Fig.12**

The tool and its air vents have to be kept clean. Regularly clean the tool's air vents or whenever the vents start to become obstructed.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## **ACCESSORIES**

### **⚠ CAUTION:**

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Wheel guard (Wheel cover)
- Inner flange
- Depressed center wheels
- Lock nut (For depressed center wheel)
- Rubber pad
- Abrasive discs
- Lock nut (For abrasive disc)
- Lock nut wrench
- Wire cup brush
- Wire bevel brush 85
- Side grip
- Dust collecting wheel guard

Förklaring till översiktsbilderna

1-1. Spindellås	6-2. Lagerhus	9-1. Tappnyckel för låsmutter
2-1. Startspärr	6-3. Skruv	9-2. Spindellås
2-2. Avtryckare	6-4. Spak	10-1. Låsmutter
3-1. Ratt för hastighetsinställning	7-1. Skruv	10-2. Diamantkapskiva
5-1. Sprängskydd för sliprondell	8-1. Låsmutter	10-3. Innerfläns
5-2. Lagerhus	8-2. Sliprondell med försänkt centrumhål/multirondell	10-4. Spindel
5-3. Skruv		12-1. Utblås
6-1. Sprängskydd för sliprondell	8-3. Innerfläns	12-2. Luftintag

**SPECIFIKATIONER**

Diameter på rondell med försänkt centrumhål Spindelgång	115 mm M14	9564PC	-	9564PCV	-
	125 mm M14	9565PC	-	9565PCV	-
	150 mm M14	-	9566PC	-	9566PCV
Ingen laddhastighet ( $N_e$ ) / Skattad hastighet (n)	11 500 min <sup>-1</sup>	10 000 min <sup>-1</sup>	2 800 - 11 500 min <sup>-1</sup>	4 000 - 10 000 min <sup>-1</sup>	
Längd	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm	
Vikt	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	
Säkerhetsklass			II		

• På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.

• Obs! Specifikationerna kan variera mellan olika länder.

ENE048-1

**Användningsområde**

Maskinen är avsedd för slipning och kapning i trä och stenmaterial utan användning av vatten.

ENF002-1

**Strömförsörjning**

Maskinen får endast anslutas till nät med spänning som anges på typplåten och med enfasig växelström. Den är dubbelsolerad i enlighet med europeisk standard och får därför också anslutas till ojordade vägguttag.

**För modell 9564PC,9564PCV**

ENG101-1

**Gäller endast Europa****Buller**

Typiska A-vägda bullernivåer är mätta enligt EN60745-2-3:

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ): 81 dB(A)

Avvikelse (K): 3 dB(A)

Bullernivån under drift kan överstiga 85 dB(A).

**Använd hörselskydd.**

ENG208-2

**Vibration**

Det totala vibrationsvärdet (treaksig vektorsumma) bestämt enligt EN60745-2-3:

Arbetsläge: planslipning

Vibrationsemision ( $a_{h,AG}$ ): 10 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Kapning eller användning av stålborste kan ha olika värden för vibrationsemision.

**För modell 9565PC,9565PCV**

ENG101-1

**Gäller endast Europa****Buller**

Typiska A-vägda bullernivåer är mätta enligt EN60745-2-3:

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ): 82 dB(A)

Avvikelse (K): 3 dB(A)

Bullernivån under drift kan överstiga 85 dB(A).

**Använd hörselskydd.**

ENG208-2

**Vibration**

Det totala vibrationsvärdet (treaksig vektorsumma) bestämt enligt EN60745-2-3:

Arbetsläge: planslipning

Vibrationsemision ( $a_{h,AG}$ ): 10 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Kapning eller användning av stålborste kan ha olika värden för vibrationsemision.

**För modell 9566PC,9566PCV**

ENG101-1

**Gäller endast Europa****Buller**

Typiska A-vägda bullernivåer är mätta enligt EN60745-2-3:

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ): 84 dB(A)

Avvikelse (K): 3 dB(A)

Bullernivån under drift kan överstiga 85 dB(A).

**Använd hörselskydd.**

**Vibration**

Det totala vibrationsvärdet (treaksig vektorsumma) bestämt enligt EN60745-2-3:

Arbetsläge: planslipning

Vibrationsemission ( $a_{h,AG}$ ): 8.5 m/s<sup>2</sup>

Mättolerans (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Kapning eller användning av stålborste kan ha olika värden för vibrationsemission.

ENH101-9

## **EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Modell;

**9564PC, 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PC, 9566PCV**

Vi försäkrar under eget ansvar att denna produkt följer de standarder som anges i följande standardiserade dokument:

EN60745, EN55014, EN61000 i enlighet med direktiven 2004/108/EC, 98/37/EC.

**CE2008**

000230

Tomoyasu Kato

Direktör

Ansvig tillverkare:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Auktoriseras representant i Europa:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

GEB033-2

## **Specifika säkerhetsanvisningar**

**GLÖM INTE** att strikt följa säkerhetsanvisningarna för denna hyvel efter att du blivit van att använda den. Ovarsam eller felaktig användning kan leda till allvarliga personskador.

**Säkerhetsvarningar för slipning, stålborstning eller abrasiv skärning:**

- Den här maskinen är utformad för att användas för slipning, stålborstning eller som skärverktyg. Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer som medföljer den här maskinen. Underlätenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elstötar, brand och/eller allvarlig skada.
- Den här maskinen rekommenderas inte för poleringsarbeten. Används maskinen till andra arbeten än de avsedda, kan det orsaka fara och personskada.
- Använd inte tillbehör som inte är särskilt tillverkade och rekommenderade av maskinens tillverkare. Även om tillbehöret passar maskinen, innebär det inte säker funktion.
- Tillbehörets märkvarvtal måste vara minst lika med det maximala varvtalet som anges på

**maskinen.** Tillbehör som används över märkvarvalet kan gå sönder och orsaka skador.

- Tillbehörets ytterdiameter och tjocklek skall vara anpassat till maskinens kapacitet. Tillbehör i olämplig storlek kan inte skyddas eller styras tillräckligt väl.
- Storleken på hjul, flänsar, underlagsplattor och andra tillbehör måste exakt passa maskinens spindelstorlek. Tillbehör vars storlek inte passar maskinens monteringsutrustning kan orsaka obalans i maskinen, överdriven vibration och man kan förlora kontrollen över maskinen.
- Använd inte skadade tillbehör. Kontrollera tillbehör som sliprondeller efter hack och sprickor, underlagsplattor efter sprickor, slitage och stålborstar efter lösa eller brutna trådar. Om du tappar maskinen eller sätter ett tillbehör, kontrollera efter skador eller sätt i ett oskadat tillbehör. Efter inspektion och installation av ett tillbehör, ställ dig och andra närvarande bort från det roterande tillbehörets riktning och kör maskinen på full hastighet utan last i en minut. Skadade tillbehör går normalt sönder under den här testtiden.
- Bär personlig skyddsutrustning. Använd ansiktskydd eller skyddsglasögon, beroende på arbetsuppgift. Använd vid behov dammskydd, hörselskydd, handskar och skyddsförkläde som stoppar små bitar slipmaterial eller fragment från arbetsstycket. Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande materialrester som orsakas av olika arbeten. Dammskyddet måste kunna filtrera partiklar som skapas av olika arbeten. Lång tid i kraftigt buller kan orsaka hörselskador.
- Håll personer i omgivningen på säkert avstånd från arbetsområdet. De som befinner sig i arbetsområdet ska bärta personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycket eller defekta tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador utanför arbetsområdet.
- Håll maskinen i de isolerade handtagen om det finns risk för att sliptillbehöret kan komma i kontakt med en dockad elkabel eller sin egen nätsladd. Om tillbehöret kommer i kontakt med en strömförande ledning kan maskinens metalldelar bli strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
- Placer nätsladden bort från det roterande tillbehöret. Om du förlorar kontrollen, kan nätsladden kapas eller fastna och din hand eller arm kan dras in i det roterande verktyget.
- Lägg aldrig maskinen åt sidan förrän den har stannat helt. Det roterande tillbehöret kan gripa tag i underlaget och du kan förlora kontrollen över maskinen.
- Kör inte maskinen när du bär det vid din sida. Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret

- kan fastna i dina kläder, och dra in tillbehöret mot kroppen.
14. **Rengör regelbundet maskinens ventilationsöppningar.** Motorns fläkt suger in damm i höljet och överdriven ansamling av pulvriserad metall kan orsaka elektrisk fara.
  15. **Använd inte maskinen i närheten av lättantändliga material.** Gnistor kan antända denna material.
  16. **Använd inte tillbehör som kräver flytande kylvätskor.** Att använda vatten eller andra flytande kylvätskor kan orsaka dödsfall eller elektriska stötar.

#### **Bakåtkast och relaterade varningar**

Bakåtkast är en plötslig reaktion på fastnytt rotande hjul, underlagsplatta, borste eller annat tillbehör. Nyp och kärvning orsakar stegring av det rotande tillbehöret, och orsakar i sin tur att den okontrollerade maskinen tvingas i motsatt riktning vid kärvningspunkten. Om en slipskiva till exempel nyper fast i arbetsstycket, kan skivans kant som går in i fästpunkten skära in i materialet och orsaka att hjulet hoppar ur och kastas bakåt. Hjulet kan antingen hoppa mot eller från användaren, beroende på hjulets rörelseriktning vid kärvningspunkten. Slipskivor kan även gå sönder under dessa omständigheter.

Bakåtkast beror på ovarsamhet och/eller felaktiga arbetsrutiner eller omständigheter för maskinen och kan undvikas genom att vidta nedanstående förebyggande åtgärder.

- a) **Håll stadigt i maskinen och ställ dig så att din kropp och arm kan motverka krafterna vid bakåtkast.** Använd alltid ett extrahandtag, om sådant finns, för att maximal kontroll vid bakåtkast eller vridningsrörelsen vid start. Användaren kan kontrollera vridrörelsen eller krafterna vid bakåtkast om rätt försiktighetsåtgärder vidtas.
- b) **Håll aldrig handen i närheten av det roterande tillbehöret.** Tillbehöret kan kastas bakåt över din hand.
- c) **Ställ dig inte dit maskinen kommer att flytta i händelse av bakåtkast.** Bakåtkast kommer att driva verktyget i motsatt riktning till hjulets rörelse vid kärvningspunkten.
- d) **Var försiktig vid arbeten på hörn, vassa kanter etc. Undvik att studsa och klämma tillbehöret.** Hörn, skarpa kanter eller studsning har en tendens att klämma det roterande tillbehöret och orsaka förlorad kontroll eller bakåtkast.
- e) **Montera inte en sågkeda, snidarblad eller ett tandat sågblad.** Sådana blad orsakar ofta bakåtkast och förlorad kontroll

#### **Säkerhetsvarningar för slipning och abrasiv skärning:**

- a) **Använd endast de skivor som rekommenderas för din maskin och det särskilda sprängskyddet för skivan.** Skivor som

inte tillverkats för maskinen kan inte skyddas tillräckligt och är inte tillförlitliga.

b) **Sprängskyddet måste vara ordentligt fast vid maskinen och placerat för maximal säkerhet, så att minsta möjliga yta av skivan är öppen mot användare.** Sprängskyddet skyddar användaren mot trasiga skivdelar och oavsiktlig kontakt med skivan.

c) **Skivorna får endast användas till rekommenderade arbetsuppgifter.** Till exempel: **Slipa inte med en kapskivas utsida.** Abrasiva kapskivor är avsedda för slipning i skivans riktning, sidokrafter kan spränga sådana skivor.

d) **Använd alltid oskadade skivflänsar i rätt storlek och form till din skiva.** Rätt skivflänsar stöder skivan och minskar risken för att skivan går sönder. Flänsar till kapskivor kan skilja sig från flänsar till slipskivor.

e) **Använd inte nedslitna skivor från större maskiner.** Skivor avsedda för större maskiner är inte lämpliga för mindre maskiners högre varvtal och kan spricka.

#### **Ytterligare särskilda säkerhetsvarningar för abrasiv skärning:**

a) **Kärva inte fast kapskivan och använd inte för stor kraft.** Skär inte onödig djupt. Överbelastning av skivan ökar risken för vridning eller nypning av skivan i skäret och risken för bakåtkast eller att skivan går sönder.

b) **Ställ dig inte i linje med och bakom den roterande skivan.** När skivan rör sig ifrån dig, kan ett bakåtkast skicka den roterande skivan och maskinen mot dig.

c) **När skivan kärvar eller om en skärning avbryts, stäng av maskinen och håll maskinen stilla tills skivan har stannat helt.** Försök aldrig att ta ut kapskivan ur skäret när skivan är i rörelse, för att undvika bakåtkast. Kontrollera och rätta till eventuella brister för att eliminera risken för kärvning.

d) **Starta inte om skärningen med maskinen i arbetsstycket.** Låt maskinen nå full hastighet och gå tillbaka i skäret. Skivan kan kärva, hoppa ur eller orsaka bakåtkast om maskinen startas om i arbetsstycket.

e) **Stötta långa eller stora arbetsstycken för att minimera risken för att klingen nyper fast och ger bakåtkast.** Långa arbetsstycken böjs av sin egen tyngd. Placerå stöd under arbetsstycket nära skärlinjen och stöd på båda sidorna, vid kanten på arbetsstycket och på båda sidor av skivan.

f) **Var extra uppmärksam vid genomstick in i en vägg eller andra dolda utrymmen.** Den utskjutande klingen kan såga av gas- eller vattenledningar, elektriska ledningar eller föremål som kan orsaka bakåtkast.

## Säkerhetsvarningar särskilt vid slipning:

- a) Använd inte för stora slipskivor. Följ tillverkarens rekommendationer när du väljer slipskiva. Större slippapper som sticker ut utanför underlaget ger risk för rivning och kan orsaka kärving, rivning av skivan eller bakåtkast.

## Säkerhetsvarningar särskilt vid stålborstning:

- a) Var uppmärksam på att trådbitar kastas ut från borsten även vid normal användning. Överbelasta inte trådarna genom att anlägga onödigt stor kraft mot borsten. Trådarna kan enkelt gå igenom tunnare klädsel och/eller huden.
- b) Om användning av skydd rekommenderas vid stålborstning, tillåt inte att borstskivan eller borsten går emot skyddet. Borstens diameter kan expandera på grund av belastningen eller centrifugalkrafter.

## Ytterligare säkerhetsvarningar:

17. Vid användning av nedsänkta center-rondeller, ska endast glasfiberförstärkta rondeller användas.
18. Var försiktig så att inte spindeln, flänsen (i synnerhet monteringsytan) eller läsmutterna skadas. Skador på någon av dessa delar kan medföra att rondellen förstörs.
19. Se till att rondellen inte är i kontakt med arbetsstycket när du trycker på avtryckaren.
20. Låt verktyget vara igång en stund innan den används på arbetsstycket. Kontrollera att skivan inte vibrerar eller skakar vilket kan innebära att den är felaktigt monterad eller dåligt balanserad.
21. Slipa endast med den del av rondellen som är avsedd för slipning.
22. Se upp för gnistsprut. Håll maskinen på ett sådant sätt att gnistorna flyger i riktning bort från dig, övriga personer eller brännbart material.
23. Lämna inte maskinen igång. Använd endast maskinen när du håller den i händerna.
24. Rör inte vid arbetsstycket omedelbart efter arbetet. Det kan vara extremt varmt och orsaka brännskador.
25. Se alltid till att maskinen är avstängd och sladden urdragen eller att batterikassetten är borttagen innan maskinen underhålls.
26. Följ tillverkarens anvisningar för korrekt montering och användning av rondeller. Hantera rondellerna varsamt och förvara dem på säker plats.
27. Använd inte separata reducerhylsor eller adaptrar för att kunna använda sliprondeller med större hål.
28. Använd endast flänsar som är avsedda för den här maskinen.
29. Kontrollera att gänglängden i rondellen är tillräckligt lång för spindellängden om rondellen är avsedd att gängas fast.

30. Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
31. Se upp för gnistsprut. Håll maskinen på ett sådant sätt att gnistorna flyger i riktning bort från dig, övriga personer eller brännbart material.
32. Tänk på att rondellen fortsätter att rotera efter att maskinen stängts av.
33. Om arbetsplatsen är extremt varm och fuktig, eller har hög koncentration av elektriskt ledande damm, ska jordfelsbrytare (30 mA) användas för användarens säkerhet.
34. Använd inte maskinen för material som innehåller asbest.
35. Använd aldrig vatten eller slipvätska.
36. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte sätts igen när maskinen används i dammig miljö. Dra ur maskinens nätsladd om det är nödvändigt att ta bort damm. Använd inte metallföremål och undvik att skada inre delar.
37. Använd alltid föreskrivet dammupsamlande sprängskydd när du arbetar med kapskiva.
38. Kapskivor får inte utsättas för sidokrafter.

## ⚠WARNING!

OVARSAM hantering eller användning som inte följer säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

## FUNKTIONSBEKRIVNING

### ⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

### Spindellås

Fig.1

### ⚠FÖRSIKTIGT!

- Aktivera aldrig spindellåset medan spindeln rör sig. Maskinen kan skadas.

Tryck ned spindellåset för att förhindra att spindeln roterar när du monterar eller tar bort tillbehör.

### Avtryckarens funktion

Fig.2

### ⚠FÖRSIKTIGT!

- Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.
- Tryck inte på avtryckaren utan att först ha tryckt in säkerhetsspärren.

Säkerhetsspärren förhindrar att maskinen startas oavsettlig. Dra säkerhetsspärren mot dig och tryck sedan in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp

avtryckaren för att stoppa den.

## Ratt för hastighetsinställning

### Fig.3

Rotationshastigheten ställs in genom att vrida hastighetsinställningen till ett värde mellan 1 och 5.

Hastigheten blir högre när inställningen vrids mot 5. På samma sätt blir hastigheten lägre när inställningen vrids mot 1.

I nedanstående tabell visas sambandet mellan inställningssiffror och rotationshastighet.

### För 9564PCV, 9565PCV

Nummer	min <sup>-1</sup> (varv per min)
1	2 800
2	4 000
3	6 500
4	9 000
5	11 500

008413

### För 9566PCV

Nummer	min <sup>-1</sup> (varv per min)
1	4 000
2	5 000
3	6 500
4	8 000
5	10 000

008414

### ⚠ FÖRSIKTIGT!

- Om maskinen används oavbrutet i låg hastighet under en lång period blir motorn överbelastad och överhettad.
- Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas till 5 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 5 eller 1 eftersom hastighetsinställningen då kan sättas ur funktion.

Följande elektroniska funktioner underlättar användningen av maskinen.

## Elektronisk funktion

### Konstant hastighetskontroll

- Det är möjligt att få en fin finish eftersom rotationshastigheten hålls konstant även vid hög belastning.
- Dessutom, när belastningen på maskinen överskrider lämpliga nivåer reduceras strömmen till motorn så att den inte överhettas. När belastningen återgår till den normala fungerar maskinen som vanligt.

### Mjukstartfunktion

- Mjukstart genom att startkrafterna undertrycks.

## MONTERING

### ⚠ FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

## Montera sidohandtaget

### Fig.4

### ⚠ FÖRSIKTIGT!

- Kontrollera alltid att sidohandtaget sitter fast ordentligt innan arbetet påbörjas.

Skriva fast sidhandtaget ordentligt på rätt plats på maskinen enligt figuren.

## Montera eller demontera sprängskyddet

### ⚠ FÖRSIKTIGT!

- Sprängskyddet måste monteras på maskinen så att den slutna sidan alltid är vänd mot användaren.

### För maskin med sprängskydd och lässkruv

### Fig.5

Montera sprängskyddet så att äsen på sprängskyddets band passar in i urtaget på lagerhuset. Vrid sedan sprängskyddet 180 grader moturs. Dra åt skruven ordentligt.

Gör på omvänt sätt för att ta bort sprängskyddet.

### För maskin med sprängskydd och klämspak

### Fig.6

### Fig.7

Dra spaken i pilens riktning efter att skruven lossats. Montera sprängskyddet så att äsen på sprängskyddets band passar in i urtaget på lagerhuset. Vrid sedan runt sprängskyddet 180°. Fäst det med skruven efter att du dragit spaken i pilens riktning. Inställningsvinkeln för sprängskyddet kan sättas in med spaken.

Gör på omvänt sätt för att ta bort sprängskyddet.

## Montera eller demontera rondell med försänkt centrumhål/multirondell (tillbehör)

Sätt fast innerflänsen på spindeln. Passa in rondellen/skivan på innerflänsen och skruva på läsmuttern på spindeln.

### Fig.8

När du ska skruva fast läsmuttern trycker du ned spindellåset så att spindeln inte kan rotera. Dra sedan fast läsmuttern medurs med nyckeln. Följ installationsanvisningen i motsatt riktning för att ta bort skivan.

### Fig.9

## Montering eller demontering av diamantkapskiva (tillbehör)

### ⚠ FÖRSIKTIGT!

- Kontrollera att pilen på maskinen pekar åt samma håll som pilen på diamantkapskivan.

### Fig.10

Sätt fast innerflänsen på spindeln. Passa in diamantkapskivan på innerflänsen och skruva på läsmuttern på spindeln. Observera att läsmuttern släta sida ska vara vänd mot diamantkapskivan när sådan används.

# ANVÄNDNING

## ⚠WARNING!

- Tänk på att aldrig tvinga maskinen. Maskinens vikt ska utgöra ett tillräckligt tryck. Tvång eller överdrivet tryck kan resultera i farliga rondellbrott.
- Byt ALLTID ut rondellen om den har tappats under slipning.
- Slå ALDRIG med rondellen eller skivan på arbetsstycket.
- Undvik att studsa eller hacka med rondeller, i synnerhet i närläget av hörn, skarpa kanter osv. Det är lätt att i dessa situationer förlora kontrollen över maskinen så att den kastas bakåt.
- Använd ALDRIG maskinen med sågklingor av någon typ. Sådana klingor ger ofta bakåtkast i slipmaskiner och detta kan skada användaren.

## ⚠FÖRSIKTIGT!

- När du är klar med arbetet ska du vänta tills rondellen stannat helt innan du lägger maskinen åt sidan.

## Slipning av trä och metall

### Fig.11

Håll ALLTID maskinen i ett fast grepp med ena handen på huset och den andra på sidohandtaget. Starta maskinen och börja därefter att slipa arbetsstycket.

I allmänhet är det lämpligt att hålla kanten på skivan/rondellen i ungefär 15 graders vinkel mot arbetsstycket.

Under inkörning av en ny skiva/rondell ska slipmaskinen inte föras i riktning B eftersom den då kan köras fast i arbetsstycket. När kanten på skivan/rondellen har rundats av kan den användas i båda riktningarna (A och B).

## Använda diamantkapskiva (tillbehör)

## ⚠WARNING!

- Tvingande eller överdrivet tryck, en skiva/rondell som böjs, nyper fast eller vrids i skäret kan medföra överhettning av motorn och farliga bakåtkast.

## ⚠FÖRSIKTIGT!

- Kontrollera att diamantkapskivan stannar helt efter kapningen. Ställ först därefter ifrån dig maskinen. Det är farligt att ställa ned maskinen utan att stänga av den. Om det finns damm och smuts runt maskinen kan den fastna.

Kontrollera att rondellen inte är i kontakt med arbetsstycket. Starta maskinen och håll den i ett fast grepp. Vänta till rondellen når full hastighet. För sedan maskinen framåt över arbetsstyckets yta. Håll maskinen plant och för den mjukt framåt tills kapningen är klar.

# UNDERHÅLL

## ⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.

### Fig.12

Håll maskin och luftventiler rena. Rengör maskinens ventiler regelbundet eller så snart ventilationen försämrar.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör reparationer, kontroll och utbyte av kolborstar samt allt annat underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

## TILLBEHÖR

## ⚠FÖRSIKTIGT!

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Sprängskydd (skivskydd)
- Innerfläns
- Rondeller med försänkta centrumhål
- Låsmutter (för försänkta centrumhål)
- Stödrondell
- Sliprondeller
- Låsmutter (för slipskiva)
- Tappnyckel för låsmutter
- Koppformad stålborste
- Konisk stålborste 85
- Sidohandtag
- Dammuppsamlande sprängskydd

Oversiktsforklaring

1-1. Spindellås	6-2. Lagerboks	9-1. Låsemuttermøkkel
2-1. AV-sperrehendel	6-3. Skrue	9-2. Spindellås
2-2. Av/på-bryter	6-4. Spak	10-1. Låsemutter
3-1. Hastighetsinnstillingshjul	7-1. Skrue	10-2. Diamanthjul
5-1. Beskyttelseskappe	8-1. Låsemutter	10-3. Indre flens
5-2. Lagerboks	8-2. Slipeskive med forsenket navn/multidisk	10-4. Spindel
5-3. Skrue		12-1. Luftutløp
6-1. Beskyttelseskappe	8-3. Indre flens	12-2. Luftinntak

**TEKNISKE DATA**

Diameter for slipeskive med forsenket nav Spindelgjenge	115 mm M14 125 mm M14 150 mm M14	9564PC 9565PC -	-	9564PCV 9565PCV -	-
Hastighet uten belastning ( $\bar{n}_0$ ) / nominell hastighet (n)		11 500 min <sup>-1</sup>	10 000 min <sup>-1</sup>	2 800 - 11 500 min <sup>-1</sup>	4 000 - 10 000 min <sup>-1</sup>
Total lengde	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm
Nettovekt	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Sikkerhetsklasse			II		

• Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere varsel.

• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.

ENE048-1

**Riktig bruk**

Maskinen er beregnet på sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten bruk av vann.

ENF002-1

**Strømforsyning**

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskillet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Det er dobbelt verneisolt i samsvar med europeiske standarder, og kan derfor også brukes i kontakter uten jordledning.

**For modell 9564PC,9564PCV**

ENG101-1

**Gjelder bare land i Europa****Støy**

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745-2-3:

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Støynivået under arbeid kan overskride 85 dB (A).

**Bruk hørselvern.**

ENG208-2

**Vibrasjon**

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN 60745-2-3:

Arbeidsmåte: overflatesliping

Genererte vibrasjoner ( $a_{h,AG}$ ) : 10 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Kapping og bruk av stålborste kan resultere i ulike vibrasjonsverdier.

**For modell 9565PC,9565PCV**

ENG101-1

**Gjelder bare land i Europa****Støy**

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745-2-3:

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ) : 82 dB(A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Støynivået under arbeid kan overskride 85 dB (A).

**Bruk hørselvern.**

ENG208-2

**Vibrasjon**

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN 60745-2-3:

Arbeidsmåte: overflatesliping

Genererte vibrasjoner ( $a_{h,AG}$ ) : 10 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Kapping og bruk av stålborste kan resultere i ulike vibrasjonsverdier.

**For modell 9566PC,9566PCV**

ENG101-1

**Gjelder bare land i Europa****Støy**

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745-2-3:

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ) : 84 dB(A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Støynivået under arbeid kan overskride 85 dB (A).

**Bruk hørselvern.**

**Vibrasjon**

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN 60745-2-3:

Arbeidsmåte: overflatesliping

Genererte vibrasjoner ( $a_{h,AG}$ ): 8.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Kapping og bruk av stålborste kan resultere i ulike vibrasjonsverdier.

ENH101-9

**EUs SAMSVARS-ERKLÆRING**

**Modell:**

**9564PC, 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PC, 9566PCV**

Vi tar det hele og fulle ansvaret for at dette produktet samsvarer med følgende standarder:

EN60745, NEK EN 55014 og NEK EN 61000 i overensstemmelse med Rådsdirektivene 2004/108/EF og 98/37/EF.

**CE2008**

000230

Tomoyasu Kato

Direktør

Ansvarlig produsent:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Autorisert representant i Europa:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

GEB033-2

**Spesifikke sikkerhetsregler**

IKKE la hensynet til hva som er bekvemt eller fortroligheten med verktøyet (etter mange gangers bruk) gjøre at du tar mindre hensyn til sikkerhetsreglene for bruken av slipemaskinen. Hvis du bruker dette verktøyet på en farlig eller feilaktig måte, kan du bli alvorlig skadet.

**Vanlige sikkerhetsadvarsler for sliping, pussing, stålborsting og kapping :**

- Dette elektriske verktøyet er beregnet for sliping, pussing, stålborsting og kapping. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektriske verktøyet. Unnlatelse av å følge alle instruksjoner i oversikten nedenfor, kan føre til elektrisk støt, brann og alvorlige skader.
- Polering bør ikke utføres med dette verktøyet.** Bruk av verktøyet til noe annet enn det det er beregnet for, kan medføre fare og forårsake personskade.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet og anbefalt av verktøyprodusenten.** Selv om tilbehøret kan monteres på elektroverktøyet, er ikke det noen garanti for

sikker bruk.

- Angitt hastighet for tilbehøret må være minst like høy som største angitte hastighet på elektroverktøyet.** Tilbehør som kjøres med større hastighet enn det som er angitt, kan gå i stykker og slynges ut.
- Den ytre diameteren og tykkelsen på tilbehøret må ligge innenfor den angitte kapasiteten for elektroverktøyet.** Tilbehør med feil dimensjoner kan ikke sikres eller kontrolleres fullgodt.
- Akselstørelsen på hjul, flenser, bakrondeller og annet tilbehør må være godt tilpasset spindelen på verktøyet.** Tilbehør med akselhull som ikke passer med monteringsmekanismen til verktøyet, vil komme ut av balanse, vibrere sterkt og muligens forårsake at du mister kontrollen.
- Ikke bruk skadet tilbehør.** Før bruk må du undersøke om tilbehør som slipeskiver har hakk eller sprekker, om bakrondeller har sprekker eller er slitt og om stålborster har løse eller ødelagte tråder. Hvis det elektriske verktøyet eller tilbehøret mistes, må du undersøke om det har oppstått skade og eventuelt skifte det ut med uskadd tilbehør. Når et tilbehør er undersøkt og montert, skal du plassere deg selv og andre utenfor tilbehørets rotasjonsplan og kjøre verktøyet på maksimal hastighet, uten belastning, i ett minutt. Skadd tilbehør vil vanligvis gå i stykker i løpet av en slik test.
- Bruk personvernustyr.** Bruk ansiktsskjold, beskyttelsesbriller eller vernebriller, alt avhengig av bruken. Bruk etter behov støvmaske, hørselsvern, hansker og beskyttelsesdekke som kan stoppe små slipepartikler eller fragmenter fra arbeidsstykket. Beskyttelsesbrillene må kunne stoppe flygende deler fra bruken av verktøyet. Støvmasken eller pustemasken må kunne filtrere partikler som dannes ved bruken av verktøyet. Kraftig lyd over lengre tid kan forårsake redusert hørsel.
- Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet.** Alle som beveger seg inn i arbeidsområdet må bruke personvernustyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller fra skadet tilbehør kan slynges ut og forårsake skade utenfor det nære arbeidsområdet.
- Hold elektroverktøyet bare i de isolerte håndtakene når du utfører arbeid der kappetilbehøret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til maskinen.** Hvis kappetilbehøret får kontakt med en strømførende ledning kan det gjøre uisolerte deler av maskinen strømførende og gi operatøren elektrisk støt.
- Plasser ledningen unna det roterende tilbehøret.** Hvis du mister kontrollen, kan

- ledningen kuttes av eller henge fast og hånden eller armen din kan bli trukket inn til det roterende tilbehøret.
12. **Ikke legg ned elektroverktøyet før tilbehøret har stoppet helt.** Det roterende tilbehøret kan få feste i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontroll.
  13. **Ikke kjør elektroverktøyet når du bærer det langs siden.** Utilsiktet kontakt med roterende tilbehør kan føre til at det fester i klærne og trekkes inn mot kroppen.
  14. **Rengjør verktøyets luftventiler regelmessig.** Motorens vifte trekker støv inn i verktøyhuset og mye oppsamlet metallstøv kan medføre elektrisk fare.
  15. **Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare materialer.** Gnister kan antenne slike materialer.
  16. **Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske.** Bruk av vann eller andre kjølevæsker kan føre til elektrisk støt.

#### Tilbakeslag og relaterte advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en klemt eller fastsittende skive, bakrondell, børste eller annet tilbehør. Fastklemming forårsaker plutselig stopp av det roterende tilbehøret, noe som i sin tur gjør at det ukontrollerbare elektroverktøyet kastes i motsatt retning av tilbehørets rotasjonsretning ved fastklemmingspunktet

Hvis for eksempel en slipeskive klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten på skiven som er fastklemt, grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven graver seg ut eller slås ut. Skiven kan enten hoppe mot eller fra operatøren, avhengig av skivens bevegelse i fastklemmingspunktet. Slike forhold kan også føre til brudd i skivene.

Tilbakeslag er et resultat av feil bruk av elektroverktøyet eller feilaktige arbeidsprosedyrer eller arbeidsforhold, og det kan unngås hvis man tar de rette forholdsregler (se nedenfor).

- a) **Hold et godt grep om elektroverktøyet og plasser kroppen og armen slik at du kan motstå tilbakeslagskraften.** Bruk alltid hjelpehåndtak når det følger med, for å få best mulig kontroll over tilbakeslag eller dreiemomentreaksjonen ved oppstart. Operatøren kan kontrollere dreiemomentreaksjonen eller tilbakeslagskraftene hvis de riktige forholdsreglene tas.
- b) **Ikke plasser hånden nær det roterende tilbehøret.** Tilbehøret kan slå tilbake over hånden.
- c) **Ikke plasser kroppen i det området elektroverktøyet kan slå tilbake i.** Et tilbakeslag vil drive verktøyet tilbake i motsatt retning av skivens retning i fastklemmingspunktet.
- d) **Vær ekstra forsiktig ved arbeid i hjørner, på skarpe kanter og lignende.** Unngå å støte eller klemme fast tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter eller støt har en tendens til å klemme fast det roterende tilbehøret og forårsake tap av kontrollen

eller tilbakeslag.

- e) **Ikke bruk et sagkjedeblad for treskjærerarbeid eller et tannet sagblad.** Slike blad forårsaker regelmessige tilbakeslag og tap av kontroll

#### Spesifikke sikkerhetsadvarsler for sliping og kapping :

- a) **Bruk bare skiver som er anbefalt for elektroverktøyet.** Skiver som ikke er beregnet for verktøyet, kan ikke sikres godt nok og er uthygg.
- b) **Vernet må festes godt til verktøyet og plasseres slik at det gir størst mulig sikkerhet og slik at minst mulig av skiven vender mot brukeren.** Vernet bidrar til å beskytte brukeren mot brukne skivefragmenter og utilsiktet kontakt med skiven.
- c) **Skiver må bare brukes slik det er anbefalt.** For eksempel: ikke slip med siden av en kappeskive. Kappeskiver for pussing er bare beregnet for periferisk pussing. Sidekrefter mot disse skivene kan få dem til å knuses.
- d) **Bruk alltid uskadede skiveflenser med riktig størrelse og form for skiven du har valgt.** Riktige skiveflenser støtter skiven og reduserer muligheten for skivebrudd. Skiveflenser for kappeskiver kan være forskjellige fra skiveflenser for pusseskiver.
- e) **Ikke bruk utslitte skiver fra større elektroverktøy** Skiver fra større elektroverktøy passer ikke for den høyere hastigheten til mindre verktøy og kan sprekke.

#### Ekstra sikkerhetsadvarsler for kapping :

- a) **Ikke klem fast kappeskiven eller legg sterkt press på den.** Ikke forsøk å foreta ekstra dype kutt. Overbelastning av skiven øker belastningen og muligheten for vridning eller fastklemming av skiven i kuttet, noe som kan føre til tilbakeslag eller skivebrudd.
- b) **Ikke still deg på linje med eller bak den roterende skiven.** Når skiven beveger seg bort fra deg ved bruksstedet, kan et mulig tilbakeslag drive den roterende skiven og verktøyet rett mot deg.
- c) **Når skiven setter seg fast eller når du av en eller annen grunn vil avbryte kappingen, må du slå av verktøyet og holde det stille til skiven har stoppet helt.** Du må aldri forsøke å trekke kutteskiven ut av kuttet mens skiven er i bevegelse. Det kan føre til tilbakeslag. Undersøk hvorfor skiven sitter fast og foreta nødvendige tiltak
- d) **Ikke start kappingen på nytt mens skiven står i arbeidsstykket.** La skiven få full hastighet og sett den forsiktig i kuttet. Skiven kan sette seg fast, gå opp eller slå tilbake hvis verktøyet startes med skiven i arbeidsstykket.
- e) **Støtt opp plater og større arbeidsstykker for å redusere faren for at bladet kommer i beknip og slår tilbake.** Store arbeidsstykker har en tendens til å bøye seg under sin egen vekt.

Støttene må plasseres under arbeidsstykket på begge sider, nær kuttet og kanten av arbeidsstykket.

f) **Vær ekstra forsiktig når du foretar et innstikk i eksisterende vegg eller andre områder uten innsyn.** Den utstikkende skiven kan kutte gass- eller vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander som kan forårsake tilbakeslag.

#### Spesielle sikkerhetsadvarsler for pussing:

a) **Ikke bruk for stort pussepapir.** Følg produsentens anbefalinger når du velger pussepapir. Stort papir som stikker utenfor pusseputen, kan forårsake oppriving og føre til slitasje eller tilbakeslag på skiven.

#### Spesielle sikkerhetsadvarsler for stålborsting:

a) **Vær oppmerksom på at metalltråder kan løsne fra børsten også ved vanlig bruk.** Ikke overbelast metalltrådene ved å legge ekstra trykk på børsten. Metalltrådene kan lett trenge gjennom tykke klær og hud.

b) **Hvis det anbefales bruk av vern ved stålborsting, må du unngå kontakt mellom stålborsteskiven eller børsten og vernet.** Stålskiver eller børster kan utvide seg på grunn av arbeidsbelastningen og centrifugalkretene.

#### Ekstra sikkerhetsadvarsler:

17. Når du bruker slipeskiver med forsenket nav, må du passe på bare å bruke glassfiberarmerte skiver.
18. Vær forsiktig så du ikke ødelegger spindelen, flensen (særlig monteringsflaten) eller låsemutteren. Skade på disse delene kan føre til at skiven brekker.
19. Forviss deg om at skiven ikke har kontakt med arbeidsstykket før startbryteren er slått på.
20. Før du begynner å bruke verktøyet på et arbeidsstykke, bør du la det gå en liten stund. Se etter vibrasjoner eller vingling som kan tyde på at skiven er dårlig balansert.
21. Bruk den angitte overflaten av skiven til å utføre slipingen.
22. Se opp for flygende gnister. Hold maskinen slik at gnistene flyr bort fra deg og andre personer eller brennbare materialer.
23. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.
24. Ikke berør arbeidsstykket umiddelbart etter bruk. Det kan være ekstremt varmt og kan gi deg brannskader.
25. Forsikre deg alltid om at maskinen er slått av og koblet fra eller at batteriet er tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen.
26. Følg produsentens anvisninger for korrekt montering og bruk av skiver. Håndter og oppbevar skivene forsiktig.
27. Ikke bruk separate reduksjonsbøssinger eller adaptere for å tilpasse slipeskiver med store

hull.

28. **Bruk bare flenser som er spesifisert for denne maskinen.**
29. **For maskiner som er beregnet på å bli utstyrt med gjengehullsskive, må du forvisse deg om at gjengen i hullet er lang nok til å passe til spindellengden.**
30. **Forviss deg om at arbeidsstykket står støtt.**
31. **Se opp for flygende gnister. Hold maskinen slik at gnistene flyr bort fra deg og andre personer eller brennbare materialer.**
32. **Ta hensyn til at skiven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av.**
33. **Hvis arbeidsplassen er ekstremt varm og fuktig, eller svært forurenset med elektrisk ledende støv, må du bruke en kortslutningsbryter (30 mA) for å ivareta operatørens sikkerhet.**
34. **Ikke bruk maskinen på materialer som inneholder asbest.**
35. **Ikke bruk vann eller slipeolje.**
36. **Forviss deg om at luftåpningene holdes åpne når du arbeider under støvete forhold. Hvis det skulle bli nødvendig å fjerne støv, må du først koble maskinen fra strømnettet. Bruk ikke-metalliske gjenstander til rengjøringen, og unngå å skade indre deler.**
37. **Når du bruker kappeskiven, må du alltid bruke beskyttelseskappen med støvoppsamler, slik lokale bestemmelser krever.**
38. **Kappeskiver må ikke utsettes for trykk fra siden.**

#### ⚠️ADVARSEL:

MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

#### ⚠️FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

#### Spindellås

Fig.1

#### ⚠️FORSIKTIG:

- Du må aldri aktivere spindellåsen mens spindelen beveger seg. Maskinen kan bli ødelagt.

Trykk på spindellåsen for å forhindre spindelrotasjon når du monterer eller fjerner tilbehør.

## Bryterfunksjon

Fig.2

### ⚠FORSIKTIG:

- Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes.
- Ikke trykk hardt på startbryteren uten å trykke inn AV-sperrehendelen.

For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en feiltakelse, er maskinen utstyrt med en AV-sperrehendel. For å starte verktøyet, må du trekke AV-sperrehendelen mot deg og deretter trykke på startbryteren. Slipp bryterspaken for å stoppe verktøyet.

## Turtallsinnstillingshjul

Fig.3

Du kan endre rotasjonshastigheten ved å dreie på innstillingshjulet for turtallet til en gitt tallinnstilling fra 1 til 5.

Hastigheten øker når hjulet dreies i retning av nummer 5, og hastigheten reduseres når det dreies i retning av nummer 1.

Se også nedenstående tabell når det gjelder forholdet mellom tallinnstillingen på hjulet og den omrentlige rotasjonshastigheten.

### For 9564PCV, 9565PCV

Nummer	min <sup>-1</sup> (R.P.M.)
1	2 800
2	4 000
3	6 500
4	9 000
5	11 500

008413

### For 9566PCV

Nummer	min <sup>-1</sup> (R.P.M.)
1	4 000
2	5 000
3	6 500
4	8 000
5	10 000

008414

### ⚠FORSIKTIG:

- Hvis verktøyet brukes lenge og kontinuerlig ved lavt turtall, vil motoren bli overbelastet og for varm.
- Turtallsinnstillingshjulet kan kun dreies til 5 og så tilbake til 1. Ikke prøv å dreie det forbi 5 eller 1, ellers kan det hende at turtallsinnstillingen slutter å virke.

Verktøy som er utstyrt med elektroniske funksjoner er enkle å bruke på grunn av følgende egenskaper.

## Elektronisk funksjon

### Konstant turtallskontroll

- Fin overflate mulig, fordi rotasjonshastigheten holdes konstant, selv under belastning.

- Når belastningen på verktøyet overstiger tillatte nivåer, reduseres dessuten pådraget på motoren for å unngå overbelastning. Når belastningen er nede på tillatte nivåer igjen, vil verktøyet fungere som vanlig.

## Mykstartfunksjon

- Myk start, fordi starttrykket undertrykkes.

## MONTERING

### ⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpslelet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

## Montere støttehåndtak (hjelpehåndtak)

Fig.4

### ⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at støttehåndtaket er skikkelig montert før du tar maskinen i bruk.

Skru støttehåndtaket godt fast på maskinen i den stillingen som er vist på figuren.

## Montere eller fjerne beskyttelseskappen

### ⚠FORSIKTIG:

- Beskyttelseskappen må settes på maskinen slik at den lukkede siden av kappen alltid peker mot operatøren.

## For verktøy med låseskru med beskyttelseskappe

Fig.5

Monter beskyttelseskappen slik at fremspringet på kappen ligger overett med hakket i lagerboksen. Drei deretter beskyttelseskappen 180 grader mot klokken. Forviss deg om at du har trukket skruen godt til.

Fjern beskyttelseskappen ved å følge installeringsfremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

## For verktøy med klemmespak med beskyttelseskappe

Fig.6

Fig.7

Dra spaken i pilretningen etter at du har løsnet skruen. Monter beskyttelseskappen slik at fremspringet på kappen ligger over hakket i lagerboksen. Roter beskyttelseskappen ca. 180 grader. Fest den med skruen etter at du har dratt spaken i pilretningen i arbeidsøyemed. Innstillingsvinkelen for beskyttelseskappen kan justeres med spaken.

Fjern beskyttelseskappen ved å følge installeringsfremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

## Installere eller fjerne nedtrykket, sentrert slipeskive / multidisk (tilleggsutstyr)

Monter den indre flensen på spindelen. Sett skiven/disken på den indre flensen og skru låsemutteren på spindelen.

### **Fig.8**

Stram låsemutteren ved å trykke så kraftig på spindellåsen at spindelen ikke kan rotere og bruk låsemutternøkkelen til å stramme mutteren godt, med urviseren. Ta av skiven ved å følge monteringsfremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

### **Fig.9**

#### **Montere eller demontere diamantskive (tilbehør)**

##### **⚠️FORSIKTIG:**

- Forviss deg om at pilen på verktøyet peker i samme retning som pilen på diamantskiven.

### **Fig.10**

Monter den indre flensen på spindelen. Sett diamantskiven på den indre flensen og skru låsemutteren på spindelen. Husk at den flate siden av låsemutteren skal vende mot diamantskiven når denne brukes.

## **BRUK**

##### **⚠️ADVARSEL:**

- Det burde aldri være nødvendig å bruke makt på maskinen. Vekten av maskinen utøver passende trykk. Maktbruk og for stort trykk kan føre til farlig brudd i skiven.
- Skiven må ALLTID skiftes hvis maskinen mistes under sliping.
- ALDRI dunk eller slå slipeskiven mot arbeidsstykket.
- Unngå at skiven hopper eller setter seg fast, særlig ved sliping av hjørner, skarpe kanter osv. Dette kan føre til at du mister kontrollen, og at maskinen slår tilbake mot deg.
- Maskinen må ALDRI brukes med skjæreblander for tre eller andre sagblader. Hvis slike blader brukes på en slipemaskin, kan de ofte føre til slag fra maskinen, slik at operatøren mister kontrollen og blir skadet.

##### **⚠️FORSIKTIG:**

- Når du er ferdig å bruke maskinen må du alltid slå den av og vente til skiven har stoppet helt før du setter maskinen ned.

### **Sliping og pussing**

#### **Fig.11**

Verktøyet må ALLTID holdes i fast grep med en hånd på motorhuset og den andre på støttehåndtaket. Slå på maskinen og sett så skiven i berøring med arbeidsstykket.

Generelt skal kanten av skiven holdes i en vinkel på omrent 15 grader mot overflaten av arbeidsstykket.

I innkjøringsperioden for en ny skive må slipemaskinen ikke brukes i B-retning, da dette vil føre til at den skjærer inn i arbeidsstykket. Så snart kanten av skiven er rundet av etter å være brukt litt, kan den brukes i både A- og B-retning.

## **Bruk med diamantskive (tilbehør)**

##### **⚠️ADVARSEL:**

- Hvis kappeskiven utsettes for bruk av makt eller overdrevent trykk, eller blir bøyd, klemt eller vridd, kan motoren bli overopphetet. Dette kan føre til farlige tilbakeslag (kickback) fra verktøyet.

##### **⚠️FORSIKTIG:**

- Etter at arbeidet er avsluttet, må du påse at diamantskiven slutter å rotere. Først deretter kan du legge verktøyet fra deg. Det er farlig å legge fra seg verktøyet uten å slå det av. Verktøyet kan komme til å suge inn støv og smuss fra omgivelsene.

Forviss deg om at kappeskiven ikke kommer i kontakt med arbeidsemnet. Slå på verktøyet og hold det i et fast grep. Vent til skiven har oppnådd maksimalt tutall. Beveg verktøyet forover over overflaten av arbeidsemnet, mens du holder det flatt og beveger det jevnlig fremover inntil snittet er fullført.

## **VEDLIKEHOLD**

##### **⚠️FORSIKTIG:**

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

#### **Fig.12**

Maskinen og lufteåpningene må holdes rene. Rengjør maskinens lufteåpninger med jevne mellomrom og ellers når åpningene begynner å tettes.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, inspeksjon og skifte av kullbørstene, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

## **TILBEHØR**

##### **⚠️FORSIKTIG:**

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Beskyttelseskappe (skivedeksel)
- Indre flens
- Slipeskiver med forsenket nav
- Låsemutter (for slipeskiver med forsenket nav)
- Gummirondell
- Slipeskiver
- Låsemutter (for slipeskiver)
- Låsemutternøkkelen
- Sirkulærborste av stål
- Sirkulærborste 85
- Støttehåndtak
- Beskyttelseskappe med støvoppssamler

**Yleisen näkymän selitys**

1-1. Karalukitus	6-2. Vaihdekotelot	9-1. Lukkomutteriaivain
2-1. Lukituksen vapautusvipu	6-3. Ruuvi	9-2. Karalukitus
2-2. Kytkinvipu	6-4. Vipu	10-1. Lukkomutteri
3-1. Nopeudensäätöpyörä	7-1. Ruuvi	10-2. Timanttilaikka
5-1. Laikan suojuus	8-1. Lukkomutteri	10-3. Sisäläippa
5-2. Vaihdekotelot	8-2. Upotettu navalla varustettu laikka/monilaikka	10-4. Kara
5-3. Ruuvi		12-1. Poistoaukko
6-1. Laikan suojuus	8-3. Sisäläippa	12-2. Ilman tulouaukko

**TEKNISET TIEDOT**

Keskeltä ohennetun laikan halkaisija Karan kierre	115 mm M14	9564PC	-	9564PCV	-
	125 mm M14	9565PC	-	9565PCV	-
	150 mm M14	-	9566PC	-	9566PCV
Ei kuormitusnopeutta ( $\Pi_s$ ) / Nimellisnopeutta (n)	11 500 min <sup>-1</sup>	10 000 min <sup>-1</sup>	2 800 - 11 500 min <sup>-1</sup>	4 000 - 10 000 min <sup>-1</sup>	
Kokonaispituuus	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm	
Nettopaino	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	
Turvallisuusluokka			■/II		

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Huomautus: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

ENE048-1

**Käyttötarkoitus**

Työkalu on tarkoitettu metallin ja kiven hiomiseen ja leikkaamiseen ilman vettä.

ENF002-1

**Virtalähde**

Koneen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä saa käyttää ainostaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Kone on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan sitten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

**Malli 9564PC,9564PCV**

ENG101-1

**Vain Euroopan maissa****Melu**

Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat määritelty EN60745-2-3 mukaan:  
Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ) : 81 dB(A)  
Horjuvuus (K) : 3 dB(A)

Työskentelyn aikana melutaso voi ylittää 85 dB (A).

**Käytä kuulosuojaaimia.**

ENG208-2

**Värähtely**

Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) määritetään EN60745-2-3 mukaisesti:

Työtila: pinnan hionta  
Tärinän päästö ( $a_{h,AG}$ ) : 10 m/s<sup>2</sup>  
Epävakaus (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Katkaisu- ja harjaustöiden värinätasot voivat erota toisistaan.

**Malli 9565PC,9565PCV**

ENG101-1

**Vain Euroopan maissa****Melu**

Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat määritelty EN60745-2-3 mukaan:  
Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ) : 82 dB(A)  
Horjuvuus (K) : 3 dB(A)

Työskentelyn aikana melutaso voi ylittää 85 dB (A).

**Käytä kuulosuojaaimia.**

ENG208-2

**Värähtely**

Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) määritetään EN60745-2-3 mukaisesti:

Työtila: pinnan hionta  
Tärinän päästö ( $a_{h,AG}$ ) : 10 m/s<sup>2</sup>  
Epävakaus (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Katkaisu- ja harjaustöiden värinätasot voivat erota toisistaan.

**Malli 9566PC,9566PCV**

ENG101-1

**Vain Euroopan maissa****Melu**

Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat määritelty EN60745-2-3 mukaan:  
Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ) : 84 dB(A)  
Horjuvuus (K) : 3 dB(A)

Työskentelyn aikana melutaso voi ylittää 85 dB (A).

**Käytä kuulosuojaaimia.**

**Väärähtely**

Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) määrätyään EN60745-2-3 mukaisesti:

Työtila: pinnan hionta

Tärinän päästö (a<sub>h,AG</sub>) : 8.5 m/s<sup>2</sup>

Epävakaus (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Katkaisu- ja harjaustöiden värinätasot voivat erota toisistaan.

ENH101-9

**VAKUUTUS EC-VASTAAVUDESTA**

Malli;

**9564PC,9564PCV,9565PC,9565PCV,9566PC,9566PCV**

Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

EN60745, EN55014 ja EN61000 neuvoston direktiivien

2004/108/EY ja 98/37/EY mukaisesti.

**CE2008**

000230

Tomoyasu Kato  
Johtaja

Vastuullinen valmistaja:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPANI

Valtuutettu edustaja Euroopassa:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ISO-BRITANNIA

GEB033-2

**Erityiset turvasäännöt**

ÄLÄ anna, että tuotteen mukavuus tai tuttavuus (saatu toistetusta käytöstä) estäisi sinua noudattamasta hiomakoneen turvaohjeita tarkasti. Jos käytät tätä työkalua epäturvallisesti tai väärin, se voi aiheuttaa vakavan henkilövamman.

Hiontaa, hiekkapaperihiontaa, harjausta ja katkaisua koskevat yleiset varoitukset:

1. Tätä sähkötyökalua voidaan käyttää hiomakoneena, hiekkapaperihiomakoneena, teräsharjana ja katkaisulaitteena. Tutustu kaikkiin työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviihin ja teknisiin tietoihin. Jos ohjeiden noudattaminen laiminlyödään, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vammautuminen.
2. Älä käytä työkalua kiillottamiseen. Jos työkalua käytetään muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen, seurauksena voi olla vaaratilanteita ja vammautumisriski.
3. Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka eivät ole nimenomaan valmistajan suunnittelemat tai suosittelemat. Vain, koska lisävaruste voidaan liittää tehokoneeseesi, se ei varmista turvallista toimintaa.
4. Lisävarusteen määrätyn nopeuden täytyy olla

ainakin samanvertainen tehokoneessa osoitetun enimmäisnopeuden kanssa. Sellaiset lisävarusteet, jotka menevät nopeammin, kuin määräty nopeus, voivat rikkoutua ja lentää palasiksi.

5. **Lisävarusteesi ulkohalkaisijan ja paksuuden on oltava tehokoneesi kapasiteettimittauksen kantaman sisällä.** Väärin mitoitettuja lisävarusteita ei voida sopivasti vartioita tai ohjata.
6. **Laikkojen, laippojen, tyynyjen ja muiden lisävarusteiden reikäkokojen täytyy sopia työkalun karaan täsmälleen.** Lisävarusteet, joiden reiät eivät vastaa työkalun kiinnitysosaa, toimivat epätasapainossa, väärätelevät liikaa ja saattavat aiheuttaa hallinnan menetyksen.
7. Älä käytä viiallisia lisävarusteita. Ennen jokaista käytökertaa tarkista, etttä hiomalaikassa ei ole loiskeamia tai halkeamia, tyynyissä ei ole halkeamia tai merkkejä liiallisesta kulumisesta ja että teräharjan harjakset eivät ole irti tai halkeilleet. Jos työkalu tai lisävaruste pääsee putoamaan, tarkista sen kunto tai vaihda varuste ehjään. Lisävarusteen tarkastukseen ja asennuksen jälkeen asetu niin, että sinä eivätkä mahdolliset sivulliset ole pyörivän lisävarusteen tasossa ja käytä laitetta suurimalla sallitulla joutokäytinopeudella yhden minuutin ajan. Viiallinen lisävaruste yleensä hajoaa tässä kokeessa.
8. **Pukeudu henkilökohtaisiin suojarusteisiin.** Käytöstä riippuen käytä kasvosuoja, suojalaseja tai varmuuslaseja. Käytä pölynaamaria, kuulosuojaaimia, käsineitä ja sellaista työpajan esiliinaa, joka pystyy pysäytämään pieniä hankausjauheen tai työkappaleen palasia. Silmäsuojan on kyettävä pysäytämään lentäviä pirstaleita, jotka aiheuttavat erilaisten toimintojen aikana. Pölynaamion tai hengityssuojan on suodatettava toiminnostasi aiheuttavat palaset. Jos olet pidemmän aikaa alttina erittäin kovalle melulle, se voi aiheuttaa kuulon menettämisen.
9. **Pidä sivustakatosojat turvallisen välimatkan päässä työalueelta.** Kaikkien työalueelle astuvien henkilöiden on käytettävä henkilökohtaista suojarustetta. Työkappaleen tai rikkoutuneen lisävarusteen pirstaleet voivat aiheuttaa vammautumisen välittömästi toiminta-alueen ulkopuolella.
10. **Pidä tehokoneen erillistä kahvapintaa kun leikkaat sellaista pintaa, jossa leikkauslisävaruste voi koskettaa piilojohdotukseen tai sen omaa liitintäjohtoon.** Kun leikkauksen lisävaruste koskettaa voivat tehokoneen paljana olevat metalliosat "kytkettyä pällle" ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
11. **Aseta johto varmaan paikkaan pyörivästä lisävarusteesta.** Jos menetät hallintakykisi, johto

- voi katketa tai repeytyä ja kätesi voi joutua pyörivään lisävarusteeseen.
12. Älä koskaan laita tehokonetta alas, ennen kuin lisävaruste on täysin pysähtynyt. Pyörivä lisävaruste voi tarrata pintaan ja vetää tehokoneen ohjaus käsistäsi.
  13. Älä anna tehokoneen mennä sillä välin, kun kannat sitä sivullasi. Vahingossa aiheutuva lisävarusteen pyöriminen voi repiä vaatteesi, vetäen lisävarusteen kehoosi.
  14. Puhdista työkalun ilma-aukot säännöllisesti. Moottorin tuuletin imee pölyä koteloon, ja metallijauheen kerääntyminen laitteeseen voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.
  15. Älä käytä tehokonetta tulenarkojen materiaalien lähellä. Kipinät voivat sytyttää nämä materiaalit.
  16. Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka vaativat jäähdytysteitä. Jos käytät vettä tai muuta jäähdystnestettä, se voi aiheuttaa sähkötapaturman tai -iskun.

#### Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset

Takapotku on kiinni juuttuneen laikan, tynyn, harjan tai muun lisävarusteeseen aiheuttama äkillinen sisäys. Kiinni juuttuminen tai takertelu aiheuttaa sen, että pyörivä lisävaruste pysähtyy, mikä puolestaan alkaa työttää laitetta hallitsemattomaksi pyörimisiikkeelle vastakkaiseen suuntaan.

Jos esimerkiksi hiomalaikka juuttuu työkappaleeseen, juuttumiskoahtaan pureutumassa oleva laikka voi tunkeutua kappaleen pintaan, jolloin se kiipeää ylös tai potkaisee taaksepäin. Laikka voi hypätä joko käyttäjää kohti tai poispäin sen mukaan, mihin suuntaan laikka oli siirtymässä juuttumiskohdassa. Hiomalaikka voi tällöin rikkoutua.

Takapotku johtuu laitteen virheellisestä käytöstä ja/tai käytötavasta tai olosuhteista. Takapotku voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla.

- a) **Pidä yllä vahva pito tehokoneessa ja aseta kehosi ja kävisartes sitten, ettei voit vastustaa takapotkun voimaa.** Käytä aina apukahvaa, jos annettu mukana, takapotkujen tai väärätmomentin maksimi hallinnon vuoksi käynnistyksen aikana. Käyttäjä voi hallita väärätmomentin reaktioita tai takapotkun voimaa, jos noudattaa sopivia varotoimenpiteitä.
- b) **Älä koskaan aseta kättäsi pyörivän lisävarusteen lähelle.** Lisävaruste saattaa takapotkaista kätesi ylitse.
- c) **Asetu niin, ettei jää laitteen tielle takapotkun sattuessa.** Takapotku heittää laitetta pääinvastaiseen suuntaan kuin mihin laikka pyörii.
- d) **Sovella erityistä huolta, kun teet kulmia, teräviä reunuja, jne.** Vältä lisävarusteen ponnahtamista tai repeytymistä. Kulmilla, terävillä reunilla tai ponnahtamisella on tapana repästä pyörivää lisävarustetta ja aiheuttaa hallinnan menettämisen tai takapotkun.

e) **Älä käytä laitteessa moottorisahan puunleikkkuuterää tai hammastettua terää.** Ne aiheuttavat toistuvasti takapotkuja ja hallinnan menettämisen.

#### Hiontaa ja katkaisua koskevat erityiset varoitukset:

- a) **Käytä vain laitteeseen tarkoitettuja laikatyypppejä ja kyseiselle laikalle tarkoitettua erikoissuojaajaa.** Muuta kuin laitteeseen nimenomaan tarkoitettua laikkoja ei voida suojaa kunnolla, ja siten se ei vältä ole turvalisista.
- b) **Suoja on kiinnitettävä laitteeseen tukevasti turvalaiseen asentoon niin, että mahdollisimman pieni osa laikasta näkyy käyttäjää kohti.** Suoja suojaa käyttäjää rikkoutuneen laikan palasilta ja estää koskettamasta laikkaa vahingossa.
- c) **Laikkoja on käytettävä ainoastaan suositeluihin käyttötarkoitukseen.** Esimerkiksi: Älä yrity hioa kappaleita katkaisulaikan sivulla. Katkaisulaikkaa käytettäessä hionta tapahtuu vain laikan kehällä. Sivittaisvoimat voivat rikkota laikan.
- d) **Käytä aina ehjiä ja oikean kokoisia laikkalaittoja, joiden muoto vastaa valittua laikkaa.** Oikean tyypiset laikkalaitat tukevat laikkaa ja pienentävät näin laikan rikkoutumisriskiä. Katkaisulaikoihin tarkoitut laipat voivat poiketa hiomalaikkojen laipoista.
- e) **Älä käytä isommista sähkötyökaluista otettuja kuluneita laikkoja.** Isoihin sähkötyökaluihin tarkoitettut laikat eivät sovi suuremmalla nopeudella toimivin pienempiin työkaluihin ja voivat siksi hajota.

#### Katkaisua koskevat lisävaroitukset:

- a) **Älä anna katkaisulaikan "jumittua" äläkä paina laitetta liian voimakkaasti.** Älä yrity tehdä liian syvää uraa. Laikan liika painaminen lisää kuormitusta ja laikan vääräntymis- tai juuttumisriskiä, jolloin seurauksena voi olla takapotku tai laikan rikkoutuminen.
- b) **Älä asetu samaan linjaan pyörivän laikan taakse.** Kun laikka käytettäessä liikkuu käyttäjää poispäin, mahdollinen takapotku voi sysätä pyörivän laikan ja työkalun suoraan käyttäjää kohti.
- c) **Kun laikka takertelee tai kun työ joudutaan jostakin syystä keskeyttämään, katkaise laitteesta virta ja pidä sitä paikoillaan liikkumatta, kunnes laikka on täysin pysähtynyt.** Älä koskaan yrity irrottaa laikkaa urasta, kun laikka vielä pyörii, koska seurauksena voi olla takapotku. Selvitä laikan takertelun syy ja tee tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
- d) **Älä käynnistä laitetta niin, ettei se on kiinni työkappaleessa.** Anna laikan savuttaa täysi pyörimisnopeus ja työnnä laikka sitten varovasti leikkku-uraan. Jos laite käynnistetään niin, ettei se on kiinni työkappaleessa, laikka voi takertua, työntyä taaksepäin tai potkaista.

- e) Vähennä laikan takertelu- ja takapotkuriskiä tukemalla paneelit ja ylisuuret työkappaleet huolellisesti. Isot työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Levy on tuettava molemmilta puolilta sekä leikkuljinjan vierestä että reunoilta.
- f) Ole erityisen varovainen, kun leikkaat "taskuja" valmiisiin seiniin tai muihin umpsinaiisiin rakenteisiin. Laikka voi katkaista kaasu- tai vesiputkia tai sähköjohtaja tai osua takapotkun aiheuttaviin esteisiin.
- Hiekkapaperihiontaa koskevat erikoismääräykset:**
- a) Älä käytä ylikokoista hiomalaikkapaperia. Noudata hiekkapaperin valinnassa valmistajan suosituksia. Hiomatynyn ulkopuolella ulottuva hiekkapaperi voi revetä ja aiheuttaa takertelua, laikkauarioita tai takapotkuja.
- Teräsharjausta koskevat erityiset varoituset:**
- a) Ota huomioon, että harjaksia irtoaan harjasta myös normaalikäytössä. Älä kuormita harjaksia turhaan painamalla liian voimakkaasti. Harjaset voivat helposti tunkeutua vaateiden ja/tai ihmän läpi.
  - b) Jos harjauksessa suositellaan käytettäväksi suojusta, älä anna harjauslaikan tai harjan ottaa suojuksen. Harjauslaikan tai harjan halkaisija voi kasvaa kuormitukseen ja keskipakoisvoiman vaikutuksesta.
- Turvallisuutta koskevat lisävaroituset:**
17. Jos käytät hiomalaikkaa, jossa on upotettu keskiö, varmista, että laikka on lasikuituvahvisteinen.
  18. Varo, ettet vahingoita karaa, laippaa (erityisesti asennuspinta) tai lukkomutteria. Näiden varaosien vahingoittuminen voi aiheuttaa pyörän rikkoutumisen.
  19. Varmista, että laikka ei kosketa työkappaleeseen, ennen kuin virta on kytketty päälle kytkimestä.
  20. Ennen kuin käytät työkalua nimenomaiseen työkappaleeseen, anna sen juosta jonkin aikaa. Varo, ettei se värähtele tai tärise, joka voi olla merkki siitä, että laikka on huonosti asennettu tai tasapainoitettu.
  21. Käytä hiontaan siihen tarkoitettua laikan pintaan.
  22. Varo kipinöitä. Pidä työkalua niin, että kipinät suuntautuvat poispäin itsestäsi ja muista sekä syttymisherkistä materiaaleista.
  23. Älä jätä konetta käymään itsekseen. Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
  24. Älä kosketa työkappaletta heti käytön jälkeen, sillä se saattaa olla erittäin kuuma ja polttaa ihoa.
  25. Varmista aina, että työkalu on kytketty pois ja vedetty seinästä tai että akku on poistettu ennen minkäänlaisten huoltotöiden suorittamista työkalulla.
  26. Noudata valmistajan antamia ohjeita laikkojen oikeasta asennuksesta ja käytöstä. Käsittele laikkoja varoen ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.
  27. Älä käytä erillisiä supistusholkkeja tai sovitimia isoaukkkoisten hiomalaikkojen kiinnitykseen.
  28. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja laippoja.
  29. Kun käytät kierrereiällä varustetulle laikolle tarkoitettua työkalua, varmista, että laikan kiertetet vastaavat pituudeltaan a.
  30. Varmista, että työkappale on tukevasti paikoillaan.
  31. Varo kipinöitä. Pidä työkalua niin, että kipinät suuntautuvat poispäin itsestäsi ja muista sekä syttymisherkistä materiaaleista.
  32. Ota huomioon, että laikka jatkaa pyörimistään vielä sen jälkeen, kun virta on katkaistu.
  33. Jos työtila on erittäin kuumin ja kostea tai siinä esiintyy runsaasti sähköä johtavaa pölyä, varmista turvallisuus käyttämällä vikavirtatakaisinta (30 mA).
  34. Älä hio tai leikkaa työkalulla mitään asbestia sisältäviä materiaaleja.
  35. Älä käytä vettä tai hiomaöljyjä.
  36. Varmista pölyisissä työskentelyoloissa, että poisto- ja tuloaukot pysyvät auki. Jos aukot on puhdistettava pölystä, kytke kone ensin irti verkosta ja puhdista aukot varoen vahingoittamasta laitteiden sisäänsä. Älä käytä puhdistukseen metalliesineittä.
  37. Käytä aina paikallisten määräysten edellyttämää pölyä keräävää laikansuojusta.
  38. Katkaisulaikkaa ei saa painaa sivusuunnassa.

#### △VAROITUS:

VÄÄRINKÄYTÖT tai tässä käytöohjeessa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

## TOIMINTAKUVAUS

#### △HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, että laite on sammutettu ja irrotettu verkosta.

#### Iukitus

#### Kuva1

#### △HUOMAUTUS:

- Älä koskaan kytke lukkoja päälle n pyöriessä. Työkalu voi rikkoutua.

Kun kiinnität tai irrotat lisälaitteita, estä a pyörimästä painamalla lukitusta.

## Kytkimen toiminta

### Kuva2

#### ⚠️HUOMAUTUS:

- Tarkasta aina ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen, että kytkinvipu kytkeytää oikein ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.
- Älä vedä kytkinvivusta voimakkaasti, ellet samalla työnnä lukituksen vapautusvipua.

Työkalussa on lukitusvipu, joka estää liipaisinvivun vetämisen vahingossa. Käynnistää työkalu vetämällä lukituksen vapautuspainiketta itseäsi kohti ja vetämällä sitten liipaisinkytkimestä. Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisinvipua.

## Nopeudensäätiöpyörä

### Kuva3

Voit muuttaa pyörimisnopeutta kääntemällä nopeudensäätiöpyörää numeroasetukseen 1-5.

Nopeus kasvaa käännettäessä numero 5 kohti. Nopeus pienenee käännettäessä numeroa 1 kohti.

Seuraavassa taulukossa on numeroasetuksia vastaava arvioitu pyörimisnopeus.

### 9564PCV,9565PCV

Luku	min <sup>-1</sup> (kierr./min)
1	2 800
2	4 000
3	6 500
4	9 000
5	11 500

008413

### 9566PCV

Luku	min <sup>-1</sup> (kierr./min)
1	4 000
2	5 000
3	6 500
4	8 000
5	10 000

008414

#### ⚠️HUOMAUTUS:

- Jos konetta käytetään pitkäaikaisesti pienellä nopeudella, sen moottori ylikuormittuu ja kuumenee.
- Nopeussäädintä voi käääntää vain asentoon 5 tai asentoon 1 ja saakka. Älä pakota sitä asennon 5 tai 1 ohi, koska nopeudensäätiötoiminto saattaa lakkata toimimasta.

Sähköisiä toimintoja sisältäviä työkaluja on helppo käyttää seuraavien ominaisuuksien ansiosta.

## Sähköinen toiminta

### Vakionopeuden säätö

- Työn jälki ei kärssi, koska pyörimisnopeus pidetään vakiona kuorimitettunakin.
- Kun työkalun kuormitus ylittää sallitut arvot, moottorin tehoa vähennetään suojaamaan moottoria ylikuumentemiselta. Kun kuormitus

laskee taas sallittuun arvoon, työkalu toimii normaalisti.

## Pehmeä käynnistys

- Pehmeä käynnistys, kytkettäessä virta kone käynnistyy hitaasti.

## KOKOONPANO

#### ⚠️HUOMAUTUS:

- Varmista aina, että laite on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä, ennen kuin teet sille mitään.

## Sivukahvan asentaminen (kahva)

### Kuva4

#### ⚠️HUOMAUTUS:

- Varmista aina käyttöä, että sivukahva on tukevasti paikoillaan.

Kiinnitä sivukahva koneeseen kuvan osoittamalla tavalla.

## Laikan suojuksen asentaminen tai irrottaminen

#### ⚠️HUOMAUTUS:

- Laikan suojuksen on kiinnitettävä koneeseen niin, että suojuksen umpinainen pää tulee aina käyttää kohti.

## Lukitusruuvi-tyyppisillä laikkasuojuksilla varustetulle työkalulle

### Kuva5

Kiinnitä laikan suojuksen nauhassa oleva uloke tulee vahdekotelon loven kohdalle. Käännä sitten laikan suojusta 180 astetta vastapäivään. Kiristä ruuvit huolellisesti.

Irrota laikan suojuksen päävastaisessa järjestyksessä.

## Kiristysruuvi-tyyppisillä laikkasuojuksilla varustetulle työkalulle

### Kuva6

#### Kuva7

Vedä vipua nuolen suuntaan ruuvin löysäämisen jälkeen. Kiinnitä laikan suojuksen nauhassa oleva uloke tulee laakerikotelon loven kohdalle. Kierrä sitten laikan suojusta 180 astetta.

Kiinnitä se ruuvilla sen jälkeen, kun olet vetänyt vipua nuolen osoittamaan, työn vaatimaan suuntaan. Laikka suojuksen asetuskulma säädetään vivulla. Irrota laikan suojuksen päävastaisessa järjestyksessä.

## Keskeltä ohennetut laikan/monilaikan (lisävaruste) kiinnittäminen ja irrottaminen

Aseta sisälajippa an. Sovita laikka sisälajippaan ja kiinnitä lukkomutteri an.

### Kuva8

Kiristä lukkomutteri painamalla karalukkoo voimakkaasti niin, ettei kara pääse pyörimään, ja kiristä lukkomutteri sitten lukkomutteriavaimella myötäpäivään. Laikka irrotetaan päävastaisessa järjestyksessä.

## Kuva9

### Timanttilaikan asennus ja irrotus (lisävaruste)

#### ⚠ HUOMAUTUS:

- Varmista, että työkalun nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin timanttilaikan nuoli.

## Kuva10

Aseta sisäläippa karaan. Sovita timanttilaikka sisäläipan päälle ja kiinnitä lukkomutteri karaan. Huomaa, että lukkomutterin tasaisen sivun tulee olla timanttilaikkaa kohde, jos timanttilaikka käytetään.

## KÄYTTÖ

#### ⚠ VAROITUS:

- Älä koskaan pakota koneetta. Koneen oma paino riittää. Pakottaminen ja liiallinen painaminen voi aiheuttaa vaarallisen laikan rikkoutumisen.
- Vaihda laikka AINA, jos kone pääsee putoamaan hionnan aikana.
- ÄLÄ KOSKAAN iske tai kolhi laikkaa työkappaleeseen.
- Vältä laikan pomppimista ja jumittumista varsinkin silloin, kun työstät nurkkia, teräviä reunuja ja niin edelleen. Seurausena voi olla hallinnan menetys ja takapotku.
- ÄLÄ KOSKAAN asenna koneeseen puun leikkaamiseen tarkoitettuja teriä tai muita sahanteriä. Kulmahiomakoneessa käytettyän nämä terät aiheuttavat lähes poikkeuksetta takapotkun ja hallinnan menetyksen, jolloin seurausena voi olla henkilövahinkoja.

#### ⚠ HUOMAUTUS:

- Käytön jälkeen katkaise koneesta aina virta ja odota, kunnes laikka on täysin pysähtynyt ennen kuin lasket koneen käsistä.

## Hionta

### Kuva11

Ota työkalusta AINA tukeva ote toinen käsi kotelolla ja toinen sivukahvassa. Käynnistä kone ja vie sitten laikka työkappaleeseen.

Pidä laikkaa noin 15 asteen kulmassa työkappaleen pintaan nähdien.

Kun ajat sisään ututtaa laikkaa, älä käytä hiomakonetta suuntaan B, koska tällöin laikka leikkaa työkappaleeseen. Sitten kun laikan reuna on käytössä pyörstyntä, konetta voidaan käyttää sekä suuntaan A että B.

### Timanttilaikan käyttäminen (lisävaruste)

#### ⚠ VAROITUS:

- Jos käytät liallista painetta tai sallit laikan taipua, jumiutua tai väärityä, moottori voi ylikuumentua tai työkalu voi aiheuttaa vaarallisen takapotkun.

#### ⚠ HUOMAUTUS:

- Varmista, että timanttilaikka pysähtyy täysin leikkaamisen jälkeen. Aseta työkalu paikalleen. Työkalua ei saa asettaa paikalleen ennen virran katkaisemista. Jos työkalun lähetellä on pölyä tai likaa, se voi imeä ne sisäänsä.

Varmista, että laikka ei osu työkappaleeseen. Käynnistä työkalu ja pidä sitä tiukasti. Odota, kunnes laikka on saavuttanut täyden nopeuden. Ala nyt työntää työkalua työkappaleen pinnalla tasaisesti eteenpäin siten, että alusta lepää suorassa työkappaleen päällä.

## HUOLTO

#### ⚠ HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen tarkastuksia tai huoltotöitä, että laite on sammuttettu ja kytketty irti virtalähteestä.

### Kuva12

Kone ja sen ilma-aukot on pidettävä puhtaina. Puhdista koneen ilma-aukot säännöllisesti tai aina kun ne alkavat tukkeutua.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi Makitan valtuutetun huoltokeskuksen tulee suorittaa korjaukset, hiljiharjojen tarkastus ja vaihto, sekä muut huolto- tai säätötöytö Makitan varaosia käytäen.

## LISÄVARUSTEET

#### ⚠ HUOMAUTUS:

- Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen.

- Laikan suojuus
- Sisäläippa
- Keskeltä ohennetut laikat
- Lukkomutteri (keskeltä ohennettuihin laikoihin)
- Kumityyny
- Hiomalaikat
- Lukkomutteri (hiomalaikoihin)
- Kartiomainen teräsharja
- Kartiomainen viisteharja 85
- Sivukahva
- Pölyä keräävä laikan suojuus

## LATVIEŠU

### Kopskata skaidrojums

1-1. Vārpstas bloķetājs	6-2. Gultņa ieliktnis	9-2. Vārpstas bloķetājs
2-1. Atbloķēšanas svira	6-3. Skrūve	10-1. Kontruzgrieznis
2-2. Slēdzis	6-4. Svira	10-2. Dimanta ripa
3-1. Ātruma regulēšanas skala	7-1. Skrūve	10-3. Iekšējais atloks
5-1. Slīppripas aizsargs	8-1. Kontruzgrieznis	10-4. Vārpsta
5-2. Gultņa ieliktnis	8-2. Slīpripa ar ieliektu centru/Multi-disc	12-1. Izplūdes atvere
5-3. Skrūve	8-3. Iekšējais atloks	12-2. Ieplūdes atvere
6-1. Slīppripas aizsargs	9-1. Kontruzgriežņa atslēga	

## SPECIFIKĀCIJAS

Slīppripas ar ieliektu centru diametrs Vārpstas vitne	115 mm M14	9564PC	-	9564PCV	-
	125 mm M14	9565PC	-	9565PCV	-
	150 mm M14	-	9566PC	-	9566PCV
Tukšgaitas ātrums ( $\bar{N}_v$ ) / nominālais ātrums (n)	11 500 min <sup>-1</sup>	10 000 min <sup>-1</sup>	2 800 - 11 500 min <sup>-1</sup>	4 000 - 10 000 min <sup>-1</sup>	
Kopējais garums	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm	
Neto svars	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	
Drošības klase			□/II		

• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

• Piezīme: Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.

ENE048-1

### Paredzētā lietošana

Šis darbarīks ir paredzēts metāla un akmeņu slīpēšanai, nolīdzināšanai un griešanai bez ūdens izmantošanas.

ENF002-1

### Barošana

Šo instrumentu jāpieslēdz tikai datu plāksnītē uzrādītā sprieguma barošanas avotam; to iespējams darbināt tikai ar vienfāzes maiņstrāvas barošanu. Tiem ir divkāršā izolācija saskaņā ar Eiropas standartu, tāpēc tos var izmantot bez zemējuma.

### Modelim 9564PC,9564PCV

ENG101-1

#### Tikai Eiropas valstīm

##### Troksnis

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745-2-3:

Skāņas spiediena līmeni ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)

Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 85 dB (A).

##### Lietojiet ausu aizsargus.

ENG208-2

##### Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsus vektora summa) noteikta atbilstoši EN60745-2-3:

Darba režīms: virsmas slīpēšana

Vibrācijas emisija ( $a_{h,AG}$ ): 10 m/s<sup>2</sup>

Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Atslēdzot vai tīrot ar stieplu suku, var rasties dažādas vibrāciju vērtības.

### Modelim 9565PC,9565PCV

ENG101-1

#### Tikai Eiropas valstīm

##### Troksnis

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745-2-3:

Skāņas spiediena līmeni ( $L_{pA}$ ) : 82 dB(A)

Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)

Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 85 dB (A).

##### Lietojiet ausu aizsargus.

ENG208-2

##### Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsus vektora summa) noteikta atbilstoši EN60745-2-3:

Darba režīms: virsmas slīpēšana

Vibrācijas emisija ( $a_{h,AG}$ ): 10 m/s<sup>2</sup>

Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Atslēdzot vai tīrot ar stieplu suku, var rasties dažādas vibrāciju vērtības.

### Modelim 9566PC,9566PCV

ENG101-1

#### Tikai Eiropas valstīm

##### Troksnis

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745-2-3:

Skāņas spiediena līmeni ( $L_{pA}$ ) : 84 dB(A)

Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)

Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 85 dB (A).

##### Lietojiet ausu aizsargus.

##### Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsus vektora summa) noteikta atbilstoši EN60745-2-3:

Darba režīms: virsmas slīpēšana

Vibrācijas emisija ( $a_{h,AG}$ ): 10 m/s<sup>2</sup>

Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Atslēdzot vai tīrot ar stieplu suku, var rasties dažādas vibrāciju vērtības.

## Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsas vektora summa) noteikta atbilstoši EN60745-2-3:

Darba režīms: virsmas slīpēšana

Vibrācijas emisija ( $a_{h,AG}$ ): 8.5 m/s<sup>2</sup>

Nenoteiktību (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Atslēdzot vai tīrot ar stieplu suku, var rasties dažadas vibrāciju vērtības.

ENG208-2

## EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Modelis;

**9564PC, 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PC, 9566PCV**

Ar pilnu atbildību mēs paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst šādām normām un normatīvajiem dokumentiem, EN60745, EN55014, EN61000 saskaņā ar Padomes Direktīvām, 2004/108/EC, 98/37/EC.

**CE2008**

000230

Tomoyasu Kato

Direktors

Atbildīgais ražotājs:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPĀNA

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLIJA

GEB033-2

## Papildus drošības noteikumi

**NEZAUDĒJIET** modrību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojet slīpmašīnas drošības noteikumus. Šī darbarīka nedrošas vai nepareizas izmantošanas gadījumā var gūt smagas traumas.

Drošības brīdinājumi, kopīgi slīpēšanas, slīpēšanas ar smilšpapīru, apstrādes ar stieplu suku vai abrazīvas atgriešanas darbībām:

- Šis mehanizētais darbarīks ir paredzēts slīpētāja, darbarīka slīpēšanai ar smilšpapīru, stieplu sukus vai atgriešanas darbarīka funkciju pildīšanai. Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas un specifikācijas, kas iekļautas mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi zemāk izklāstītie norādījumi, var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai smagas traumas.
- Ar šo mehanizēto darbarīku nav ieteicams veikt tādas darbības kā pulēšana. Veikt darbības, kam šis mehanizētais darbarīks nav paredzēts, var būt bīstami un var radīt miesas bojājumus.

- Lietojiet tikai darbarīka ražotāja īpaši izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut arī piederumu ir iespējams piestiprināt pie darbarīka, tā lietošana nav droša.
- Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz mehanizētā darbarīka. Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
- Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt mehanizētā darbarīka jaudas koeficienta robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt vai kontroliēt.
- Ripu, atloku, atbalsta ieliktū vai jebkuru citu piederumu vārpstas lielumam jābūt atbilstošam mehanizētā darbarīka tapai. Piederumi ar asu atverēm, kas neatbilst mehanizētā darbarīka montāžas aparātūrai, ir nestabili, pārmērigi vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu.
- Neizmantojet bojātu aprīkojumu. Pirms katras lietošanas pārbaudiet tādu aprīkojumu kā abrazīvā ripas, vai nav skaidu un plaisu, plīsumu vai nolietojuma, un stieplu suku - vai nav valīgu vai līzuļu stieplu. Ja mehanizētais darbarīks vai piederums nokrit, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi vai ierīkojiet nebojātu piederumu. Pēc piederuma pārbaudes un ierīkošanas atkāpieties un lieciet visiem klātesošajiem atkāpties no rotējošā piederuma, un darbiniet mehanizēto darbarīku bez noslodzes ar maksimālo ātrumu vienā minūtē. Bojāti piederumi šādas pārbaudes laikā parasti izjūk.
- Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no veicamā darba Valkājiet sejas aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja vajadzīgs, Valkājiet putekļu masku, ausu aizsargus, cimdus un darba priekšķautu, kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla dajīgas. Aci aizsardzības aprīkojumam jāaiztur lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu veikšanas laikā. Putekļu maskas vai respiratora filtram jāaiztur darba laikā radušās dajīgas. Ilgstoša ļoti intensīva trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
- Uzmaniet, lai apkārtējās personas atrastos drošā attālumā no darba vietas. Ikvienam, kas atrodas darba vietā, jāvalkā personīgais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma dajīgas var aizlidot un izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba vietas tuvumā.
- Darba laikā turiet mehanizēto darbarīku tikai aiz izolētām virsmām, ja griezējpiederums var pieskarties slēptam vadam zem sprieguma, vai urbja vadam. Griezējpiederumam pieskaroties vadam, kas atrodas zem sprieguma, var nodot

- spriegumu mehanizētā darbarīka metāla dajām, un darba veicējs var saņemt elektrisko triecienu.
11. **Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos rotējošam piederumam.** Ja zaudēsiet vadību, vadu var pārgriezt vai aizķert, bet jūsu roku var ieraut rotējošajā piederumā.
  12. **Mehanizēto darbarīku nedrīkst nolikt malā, līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties.** Rotējošais piederums var satvert virsmu un izraut mehanizēto darbarīku jums no rokām.
  13. **Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt, kad pārnēsājat to virzienā pret sevi.** Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt satverts, piederumu ievilkot jūsu ķermenī.
  14. **Regulāri tīriet mehanizētā darbarīku gaisa ventīlus.** Motora ventilators ieviekl putekļus korpusā un pārmērīga pulverveida metāla uzkrašanās var izraisīt elektības sistēmas bojājumus.
  15. **Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
  16. **Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi.** Lietojot ūdeni vai citus dzesēšanas šķidrumus, var gūt nāvējošu triecienu vai elektriskās strāvas triecienu.

#### **Atsītiena un ar to saistīti brīdinājumi**

Atsītiens ir pēkšņa reakcija uz iespiestu vai aizķērušos rotējošo ripu, atbalsta ieklītni, suku vai kādu citu piederumu. Iespūršana vai aizķēšanās izraisa pēkšņu rotējošā piederuma apstāšanos, kas, savukārt, kontakta brīdi izraisa nekontrolētu mehanizētā darbarīka grūdienu pretēji tā rotācijas virzienam.

Piemēram, ja abrazīvā ripa tiek iespiesta vai aizķeras aiz apstrādājamās virsmas, ripas asmens, kas tiek ievadīts saskares punktā, var ieurbties materiāla virsmā, liekot ripai izklūt no tā vai izraisot atsītienu. Ripa saskares brīdi var izlekt vai nu operatura virzienā, vai prom no vija, atkarībā no ripas kustības virziena. Abrazīvās ripas šādos apstākļos var arī salūzt.

Atsītiens rodas darbarīka nepareizas lietošanas un/vai nepareizas darbības vai apstākļu rezultātā, un no tā var izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus, kā norādīts zemāk.

- a) **Nepārtrauktī cieši turiet mehanizēto darbarīku un novietojiet savu ķermenī un rokas tā, lai varētu pretoties atsītiena spēkiem.** Lai maksimāli kontrolētu atsītenu vai - iedarbināšanas laikā - griezes momentu, vienmēr lietojiet palīgrotkuri, ja tāds ir. Operators var kontrolēt griezes momenta reakciju vai atsītiena spēku, ja veic atbilstošus piesardzības pasākumus.
- b) **Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma tuvumā.** Piederums var radīt atsītienu rokai.
- c) **Neviena jūsu ķermenē daja nedrīkst atrasties teritorijā, kur atsītiena gadījumā pārvietosies mehanizētais darbarīks.** Atsītiens saskares brīdi

pārvieto darbarīku virzienā pretēji ripas kustībai.

d) **Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet piederuma atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem.** Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz sakert rotējošo piederumu un izraisīt kontroli zaudēšanu pār darbarīku vai atsītienu.

e) **Nepievienojiet zāģa ķedes kokgriezumu asmeni vai zobaino zāģa asmeni.** Šādi asmeni izraisa biežus atsītienus un kontroles zaudēšanu

#### **Drošības brīdinājumi, specifiski slīpēšanas un abrazīvas atgriešanas darbībām:**

- a) **Izmantojiet tikai savam mehanizētajam darbarīkam ieteiktos rīpu veidus un specifiskos aizsargus, kas izstrādāti izvēlētajām rīpām.** Rīpas, kam mehanizētais darbarīks nav paredzēts, nevar pienācīgi aizsargāt, tāpēc tās nav drošas.
- b) **Aizsargam jābūt droši piestiprinātam pie mehanizētā darbarīka un novietotam maksimālai drošībai, tādējādi operatora virzienā ir atsegta vismazākā slīppripas daļa.** Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru no salūšušas ripas daļām un nejaušas saskares ar slīppripi.
- c) **Ripa jāizmanto tikai ieteiktajiem pielietojumiem.** Piemēram: neslīpējiet ar atgriešanas ripas malu. Abrazīvās atgriešanas ripas ir paredzētas perifērai slīpēšanai, pret šīm slīppripām pielietots spēks no sāniem var likt tām saplaisāt.
- d) **Vienmēr izmantojiet nebojātus, izvēlētajai slīpprai atbilstoša izmēra un formas rīpas atlokus.** Atbilstoši rīpas atloki atbalsta slīppripi, tādējādi samazinot tās salūšanas iespēju. Atgriešanas rīpu atloki var atšķirties no slīpēšanai paredzēto rīpu atlokiem.
- e) **Neizmantojiet nolietotas rīpas no lielākiem mehanizētajiem darbarīkiem.** Lielākiem mehanizētajiem darbarīkiem paredzētās rīpas nav piemērotas mazākā darbarīka lielajam ātrumam un tās var pārpīst.

#### **Papildu drošības brīdinājumi, specifiski abrazīvas atgriešanas darbībām:**

- a) **"Neiespiediet" atgriešanas rīpu un nepielietojiet pārmērīgu spiedienu.** Nemēģiniet veikt pārmērīga dzīluma griezumu. Rīpas pārspriegšana palielina slodzi un uzņēmību pret rīpas savēršanos vai aizķēšanos griezumā, un atsītiena, un rīpas salūšanas iespējāmību.
- b) **Neviena jūsu ķermenē daja nedrīkst atrasties vienā līnijā ar rotējošo rīpu un aiz tās.** Kad darba laikā rīpas pārvietojas virzienā prom no jūsu ķermenē, iespējamais atsītiens var būdīt rotējošo rīpu un mehanizēto darbarīku tiesī jūsu virzienā.
- c) **Ja rīpa aizķeras vai kad kāda iemesla dēļ tiek pārtraukts griezums, izslēdziet mehanizēto darbarīku un turiet to nekustīgi, līdz rīpa apstājas pilnībā.** Nekad nemēģiniet izņemt atgriešanas rīpu no griezuma, kamēr rīpa vēl

- rotē, pretējā gadījumā var rasties atsitiens.** Pārbaudiet un veiciet attiecīgus pasākumus, lai likvidētu ripas aizķeršanās cēlonus
- d) **Neatsāciet griešanas darbību, darbarīkam atrodoties apstrādājamajā virsmā.** Ľaujiet ripai sasniegt pilnu ātrumu un tad uzmanīgi ievietojet to griezumā no jauna. Ripa var aizķerties, izvirzīties augšup vai veikt atsitienu, ja mehanizētais darbarīks tiek iedarbināts no jauna, kamēr tā atrodas apstrādājamajā virsmā.
- e) **Atbalstiet paneļus un visas pārmērīga lieluma apstrādājamās virsmas, lai samazinātu ripas iesprūšanas un atsitiema risku.** Lieli apstrādājamās virsmas laukumi bieži vien ieliecas paši zem sava svara. Atbalsti jānovieto abās ripas pusēs zem apstrādājamās virsmas, griezuma līnijas tuvumā un tuvu apstrādājamās virsmas malai.
- f) **Eset īpaši uzmanīgi, veicot "nišas griezumus" jau esošās sienās vai citās aizsegtais vietās.** Caururbjošais asmens var pārgriezt gāzes vai ūdens caururus, elektrības vadus vai priekšmetos, kas var izraisīt atsitienu.
- Drošības brīdinājumi, specifiski slīpēšanai ar smilšpapīru:**
- Neizmantojiet pārāk lielu smilšpapīra diska papīru.** Ievērojiet ražotāja rekomendācijas, kad izvēlēties smilšpapīru. Lielāks smilšpapīrs, kas sniedzas aiz smilšpapīra ieliktnē, rada pīsuma briesmas un var izraisīt diska aizķeršanos, plīsumu vai atsitienu.
  - Ja apstrādei ar stieplu suku ieteikts izmantot aizsargu, nepieļaujiet stieplu ripas vai sukas saskari ar aizsargu.** Stieplu ripai vai sukai var palielināties diametrs darba slodzes un centrālēdzes spēku iedarbībā.
- Papildu drošības brīdinājumi:**
- Ja izmantojat slīpripas ar ieliektu centru, noteikti izmantojiet tikai stikla šķiedras slīpripas.**
  - Uzmanieties, lai nesabojātu vārpstu, atloku (it īpaši uzstādīšanas virsmu) un pretuzgriezni.** Šo daļu bojājums var izraisīt slīpripas salūšanu.
  - Pārliecinieties, ka slīpripa nepiešķir apstrādājamai virsmai pirms slēža iestēšanas.**
  - Pirms ūsta materiāla apstrādāšanas darbiniet darbarīku kādu brīdi tukšgaitā.** Pievērsiet uzmanību tam, vai nav novērojama vibrācija vai svārstīšanās, kas varētu norādīt uz nekvalitatīvu uzstādīšanu vai nepareizi līdzsvarotu ripu.
  - Lai veiktu slīpēšanu, izmantojiet tam paredzēto slīpripas virsmu.**
  - Sargieties no dzirkstelēm.** Turiet darbarīku tā, lai novirzītu dzirksteles cilvēkiem un viegli uzliesmojošiem materiāliem pretējā virzienā.
  - Neatstājiet ieslēgtu darbarīku.** Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.
  - Neskarieties pie apstrādājamas detaļas tūlīt pēc darba izpildes;** tā var būt ārkārtīgi karsta un var apdedzināt ādu.
  - Vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no elektrības,** un ir izņemts akumulators, pirms veicat kādas darbības ar šo darbarīku.
  - Ievērojiet ražotāja norādījumus slīpripipu pareizai montāžai un lietošanai.** Apejties ar slīpripām uzmanīgi un uzglabājiet tās saudzīgi.
  - Neizmantojiet atsevišķus pārejas ieliktnus vai adapterus,** lai pielāgotu abrazīvās slīpripas ar liela diametra atveri.
  - Izmantojiet tikai šim darbarīkam paredzētus atlokus.**
  - Darbarīkiem, kuri paredzēti lietošanai ar vītnotu slīpripipu, pārliecinieties, ka slīpripas vītnes garums atbilst vārpstas garumam.**
  - Pārbaudiet, vai apstrādājamā detaļa ir plienīgi atbalstīta.**
  - Sargieties no dzirkstelēm.** Turiet darbarīku tā, lai novirzītu dzirksteles cilvēkiem un viegli uzliesmojošiem materiāliem pretējā virzienā.
  - Nemiet vērā to, ka slīpripa turpina griezties arī pēc darbarīka izslēgšanas.**
  - Ja darba vietā ir augsta temperatūra un liels mitrums, vai tā ir stipri piesārņota ar vadītspējīgiem putekļiem,** izmantojiet īssavienojuma pārtraucēju (30 mA), lai garantētu operatora drošību.
  - Neizmantojiet instrumentu darbam ar jebkādiem materiāliem, kuri satur azbestu.**
  - Neizmantojiet ūdeni vai slīpēšanas ziežvielu.**
  - Strādājot putekļainā vidē, nodrošiniet, lai ventilācijas atveres būtu tīras.** Ja nepieciešams iztīrīt putekļus, vispirms atvienojiet instrumentu no barošanas tīkla (tīrīšanai izmantojiet nemetaliskas pierīces) un izvairieties no iekšējo daļu bojājuma.
  - Griezējripas lietošanas gadījumā vienmēr izmantojiet ripas aizsargu ar putekļu savācēju,** jo to prasa vietēja likumdošana.
  - Griezējripas nedrīkst pakļaut jebkura veida sānu spiedienam.**

#### △BRĪDINĀJUMS:

**NEPAREIZAS LIETOŠANAS** vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt

smagas traumas.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

### FUNKCIJU APRAKSTS

#### ⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

#### Vārpstas bloķētājs

##### Att.1

#### ⚠️ UZMANĪBU:

- Nekad neieslēdziet vārpstas bloķētāju kamēr vārpsta griežas. Tas var sabojāt darbarīku.

Nospiediet vārpstas bloķētāju, lai novērstu vārpstas rotāciju piederum uztādīšanas vai noņemšanas laikā.

#### Slēdža darbība

##### Att.2

#### ⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms darbarīka pievienošanas barošanas avotam, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža svirīja darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas "OFF" (izslēgts) stāvoklī.
- Nevelciet slēdža sviru ar spēku, neiespiezot atbloķēšanas sviru uz iekšu.

Lai nepieļautu slēdža sviras nejaušu pavilkšanu, darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas sviru. Lai iedarbinātu darbarīku, pavelciet atbloķēšanas sviru virzienā pret sevi un tad pavelciet slēdža sviru. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža sviru.

#### Ātruma regulēšanas skala

##### Att.3

Lai izmaiņtu griešanās ātrumu, regulēšanas ciparripa ir jāuzstāda vienā no stāvokļiem, kuri ir apzīmēti ar cipariem no 1 līdz 5.

Lai palielinātu ātrumu, ciparriipa ir jāpagriež cipara 5 virzienā. Lai samazinātu ātrumu, tā ir jāpagriež cipara 1 virzienā.

Saistību starp cipara iestatījumu uz ciparripas un aptuveno instrumenta griešanās ātrumu skaitet šai tabulā.

#### Modejiem 9564PCV, 9565PCV

Cipars	min <sup>-1</sup> (apgriezieni minūtē)
1	2 800
2	4 000
3	6 500
4	9 000
5	11 500

008413

#### Modeliem 9566PCV

Cipars	min <sup>-1</sup> (apgriezieni minūtē)
1	4 000
2	5 000
3	6 500
4	8 000
5	10 000

008414

#### ⚠️ UZMANĪBU:

- Ja instruments ilgstoši darbojas ar nelielu ātrumu, motors tiks pārslogots un sakarsis.
- Ātruma regulēšanas skala var tikt griezta tikai no 1 līdz 5. Nemēģiniet ar spēku to pagriezt tālāk, tā varat sabojāt instrumentu.

Ar elektronisko funkciju aprīkotie instrumenti ir viegli lietojami, jo tiem ir šādas īpašības.

#### Elektroniskā vadība

#### Konstanta ātruma vadība.

- Iespējams panākt lielisku darba rezultātu, jo griešanās ātrums saglabājas vienmērīgs pat slodzes apstākjos.
- Turklāt, ja ierīces lietošanas laikā tiek pārsniegta pieļaujamā slodze, tad tiek ierobežota dzinēja elektropadeve, lai pasargātu dzinēju no pārkarsēšanas. Pēc slodzes atgriešanās pieļaujamajā robežās, darbarīks atsāks darboties normālā darba režīmā.

#### Maigās palaišanas funkcija

- Laidena ieslēgšana pateicoties startēšanas trieciena slāpēšanai.

## MONTĀŽA

#### ⚠️ UZMANĪBU:

- Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

#### Sānu roktura uztādīšana (rokturis)

##### Att.4

#### ⚠️ UZMANĪBU:

- Vienmēr pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, ka sānu rokturis ir droši uztādīts. Stingri pieskrūvējet sānu rokturi pie darbarīka, kā parādīts zīmējumā.

#### Slīpripas aizsarga uztādīšana un noņemšana

#### ⚠️ UZMANĪBU:

- Slīpripas aizsargs jāuzstāda uz darbarīka tā, lai aizsarga slēgtā daļa vienmēr būtu vērsta operatora virzienā.

#### Darbarīkam ar atdures skrūves tipa slīpripas aizsargu

##### Att.5

Uztādījet slīpripas aizsargu tā, lai uz tā malas esošais

izcilnis sakristu ar gultņa ieliktna ierobu. Tad pagrieziet slīppipas aizsargu par 180 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Pārliecinieties, ka skrūve ir cieši pievilkta.

Lai noņemtu slīppipas aizsargu, izpildiet augstāk aprakstīto uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

#### Darbarīkam ar spīlējuma svīras tipa slīppipas aizsargu

##### Att.6

##### Att.7

Kad skrūve ir atskrūvēta, pavelciet svīru bultiņas virzienā. Uzstādīet slīppipas aizsargu tā, lai uz tā malas esošais izcilnis sakristu ar gultņa ieliktna ierobu. Tad pagrieziet slīppipas aizsargu par 180°. Ekspluatācijas nolūkos pieskrūvējiet to ar skrūvi, kad svīra ir pavilkta bultiņas virzienā. Slīppipas aizsarga uzstādīto lenķi var regulēt ar svīru.

Lai noņemtu slīppipas aizsargu, izpildiet augstāk aprakstīto uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

#### Slīppipas ar ieliektu centru/Multi-disc (piederums) uzstādīšana un noņemšana

Uzstādīet uz vārpstas iekšējo atluku. Novietojiet slīppipu virs iekšējā atloka un pieskrūvējiet kontruzgriezni uz vārpstas.

##### Att.8

Lai pieskrūvētu pretuzgriezni, stingri nospiediet vārpstas bloķētāju, lai vārpsta nevarētu griezties, pēc tam izmantojiet pretuzgriežņa atslēgu un droši nostipriniet to pulksteņrādītāja virzienā. Lai noņemtu ripu, veiciet ierīkošanas procedūru pretējā secībā.

##### Att.9

#### Dimanta ripas uzstādīšana un noņemšana (piederums)

##### △UZMANĪBU:

- Pārliecinieties, ka bultiņa uz darbarīku ir vērsta uz to pašu pusī, uz kuru ir vērsta dimanta ripas bultiņa.

##### Att.10

Uzstādīet uz vārpstas iekšējo atluku. Novietojiet dimanta ripu virs iekšējā atloka un pieskrūvējiet kontruzgriezni uz vārpstas. Ievērojiet, ka gadījumā, ja tiek izmantota dimanta ripa, kontruzgriežņa gluda pusei jābūt vērstai uz dimanta ripu.

## EKSPLUATĀCIJA

##### △BRĪDINĀJUMS:

- Strādājot ar darbarīku nekad nepielietojiet pārmērīgu spēku. Darbarīka svars rada pietiekošu spiedienu. Pārmērīgs spēks vai spiediens uz darbarīku var izraisīt ripas sagrūšanu, kas ir joti bīstami.
- VIENMĒR mainiet ripu, ja slīpēšanas laikā darbarīks nokrita.

- NEKAD nesitiet slīppipu pret apstrādājamo virsmu.
- Izvairieties no ripas lēkāšanas un sadursmes ar šķēršļiem, it īpaši stūru, asu malu utt. apstrādes laikā. Tas var izraisīt kontroles zaudēšanu un atsitienu.
- NEKAD nelietojiet darbarīku ar koka griešanas asmeniem un citām zāģa plātnēm. Izmantojot šādas plātnes uz slīpmašīnām bieži rodas atsitieni, kuri izraisa kontroles zaudēšanu un traumu gūšanu.

##### △UZMANĪBU:

- Pēc darba paveikšanas vienmēr slēdziet darbarīku ārā un uzgaidiet, kamēr ripa pilnīgi apstāsies pirms nolieciet darbarīku.

#### Slīpēšana un nolīdzināšana

##### Att.11

VIENMĒR stingri turiet darbarīku ar vienu roku aiz korpusa un ar otru aiz sānu roktura. Ieslēdziet darbarīku un sāciet apstrādāt detalju ar slīppipas vai diska paīdziņu. Turiet slīppipas vai diska malu apmēram 15 grādu leņķi pret apstrādājamo virsmu.

Uzsākot darbu ar jaunu slīppipu, nestrādājiet ar darbarīku B virzienā, citādi tas var ieurbties apstrādājamajā detaljā. Kad slīppipas mala lietošanas gaitā ir noapaļota, slīppipu var izmantot darbam abos - A un B virzienos.

#### Dimanta ripas lietošana (piederums)

##### △BRĪDINĀJUMS:

- Pārmērīgs spēks vai spiediens uz darbarīka, kā arī ripas liekšana vai saspiešana izgriezumā var izraisīt dzinēja pārkarsēšanu un bīstamu darbarīka atsitienu.

##### △UZMANĪBU:

- Pēc griešanas pabeigšanas pārliecinieties, ka dimantu ripa pilnīgi pārstāja griezties. Tad nolieciet darbarīku. Ir bīstami likt darbarīku pirms tā izslēgšanas. Ja apkārt darbarīkam ir putekļi vai netīrumi, darbarīks var tajos iesprūst.

Pārliecinieties, ka ripa nepiešķi apstrādājamai virsmai. Ieslēdziet darbarīku un turiet to stingri. Uzgaidiet, kamēr ripa uzsūpē pilnu ātrumu. Tad vienkārši pārvietojiet darbarīku uz priekšu virs apstrādājamās daļas virsmas, turot to paralēli tai un lēni virzot to uz priekšu līdz griešana ir pabeigta.

## APKOPE

##### △UZMANĪBU:

- Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

##### Att.12

Darbarīkam un tā ieplūdes un izplūdes atverēm jābūt tīriem. Regulāri tīriet darbarīka gaisa atveres, kā arī

visos tajos gadījumos, kad atveres aizsprostojas.

Lai uzturētu izstrādājuma DROŠĪBU, remonts, oglekļa suku pārbaude un maiņa, jebkāda cita apkope vai regulēšana jāveic Makita pilnvarotiem apkopes centriem, vienmēr izmantojot Makita rezerves daļas.

## PIEDERUMI

### ⚠️UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga paīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Slīpripas aizsargs (Slīpripas vāks)
- Iekšējais atloks
- Slīpripas ar ieliektu centru
- Kontruzgrieznis (slīpripai ar ieliektu centru)
- Gumijas starplika
- Abrazīvas ripas
- Kontruzgrieznis (abrazīvai ripai)
- Kontruzgriežņa atslēga
- Kausveida stieplju suka
- Noslīpināta stieplju suka 85
- Sānu rokturis
- Ripas aizsargs ar putekļu savācēju

Bendrasis aprašymas

1-1. Ašies fiksatorius	6-2. Guolai	9-1. Fiksavimo galutės raktas
2-1. Atlaisvinimo svirtis	6-3. Sraigtas	9-2. Ašies fiksatorius
2-2. Jungiklio svirtis	6-4. Svirtelė	10-1. Fiksavimo galvutė
3-1. Greičio reguliavimo diskas	7-1. Sraigtas	10-2. Deimantinis diskas
5-1. Disko saugiklis	8-1. Fiksavimo galvutė	10-3. Vidinis kraštas
5-2. Guolai	8-2. Nuspaustas centrinis šlifavimo	10-4. Velenas
5-3. Sraigtas	diskas / Multi diskas	12-1. Oro išmetimo anga
6-1. Disko saugiklis	8-3. Vidinis kraštas	12-2. Oro įtraukimo anga

**SPECIFIKACIJOS**

Nuspausto centrinio disko skersmuo Veleno sriegis	115 mm M14	9564PC	-	9564PCV	-
	125 mm M14	9565PC	-	9565PCV	-
	150 mm M14	-	9566PC	-	9566PCV
Greitis be apkrovos (Π) / nominalusis greitis (n)	11 500 min. <sup>-1</sup>	10 000 min. <sup>-1</sup>	2 800 - 11 500 min. <sup>-1</sup>	4 000 - 10 000 min. <sup>-1</sup>	
Bendras ilgis	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm	
Neto svoris	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	
Saugos klasė			II		

• Atliekame nepertraukiamaus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateiktamos specifikacijos gali būti keičiamos be išspėjimo.

• Pastaba: įvairiose šalyse specifikacijos gali skirtis.

ENE048-1

**Naudojimo paskirtis**

Įrankis yra skirtas šlifuoti, šlifuoti šlifavimo popieriumi, metalui ar akmeniui pjauti nenaudojant vandens.

ENF002-1

**Elektros energijos tiekimas**

Įrenginiui turi būti tiekama tokios įtampos elektros energija, kaip nurodyta duomenų lentelėje; įrenginys veikia tik su vienfaze kintamaja srove. Visi įrenginiai turi dvigubą izoliaciją, kaip reikalauja Europos standartas, todėl juos galima jungti į elektros lizdą neįžemintus.

**Modeliui 9564PC,9564PCV**

ENG101-1

**Tik Europos šalims****Triukšmas**

Būdingas A-svertinis triukšmo lygis, nustatytas pagal EN60745-2-3:

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ) : 81 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti 85 dB (A).

**Dėvėkite ausų apsauga.**

ENG208-2

**Vibracija**

Bendra vibracijos reikšmė (trijų ašių vektorių suma), nustatyta pagal EN60745-2-3:

Darbinis režimas: paviršiaus šlifavimas

Vibracijos skleidimas ( $a_h, AG$ ): 10 m/s<sup>2</sup>

Paklaida (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Nukirpimas ar šukavimas vielos šepečiu gali turėti skirtingus vibracijos skleidimo dydžius.

**Modeliui 9565PC,9565PCV**

ENG101-1

**Tik Europos šalims****Triukšmas**

Būdingas A-svertinis triukšmo lygis, nustatytas pagal EN60745-2-3:

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ) : 82 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti 85 dB (A).

**Dėvėkite ausų apsauga.**

ENG208-2

**Vibracija**

Bendra vibracijos reikšmė (trijų ašių vektorių suma), nustatyta pagal EN60745-2-3:

Darbinis režimas: paviršiaus šlifavimas

Vibracijos skleidimas ( $a_h, AG$ ): 10 m/s<sup>2</sup>

Paklaida (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Nukirpimas ar šukavimas vielos šepečiu gali turėti skirtingus vibracijos skleidimo dydžius.

**Modeliui 9566PC,9566PCV**

ENG101-1

**Tik Europos šalims****Triukšmas**

Būdingas A-svertinis triukšmo lygis, nustatytas pagal EN60745-2-3:

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ) : 84 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti 85 dB (A).

**Dėvėkite ausų apsauga.**

## Vibracija

Bendra vibracijos reikšmė (trijų ašių vektorių suma), nustatyta pagal EN60745-2-3:

Darbinis režimas: paviršiaus šlifavimas

Vibracijos skleidimas ( $a_{h, AG}$ ):  $8.5 \text{ m/s}^2$

Paklaida (K):  $1.5 \text{ m/s}^2$

Nukirpimas ar šukavimas vielos šepečiu gali turėti skirtingus vibracijos skleidimo dydžius.

ENH101-9

## ES ATITIKIMO DEKLARACIJA

Modelis;

**9564PC, 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PC, 9566PCV**

Mes atsakingai tvirtiname, kad šis gamyns atitinka žemiau nurodytus standartizuotų dokumentų reikalavimus;

EN60745, EN55014, EN61000 pagal Tarybos Direktyvos, 2004/108/EC, 98/37/EC.

**CE2008**

000230

Tomoyasu Kato

Direktorius

Atsakingasis gamintojas:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)  
Įgaliotasis atstovas Europoje:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15  
8JD, ENGLAND (ANGLIJA)

GEB033-2

## Konkrečios saugos taisyklių

**NELEISKITE** komfortui bei bei geram produkto pažinimui (gautum dėl pakartotino vartojimo) išstumti griežtą šlifuoklio vartojimo taisyklių laikymąsi. Jeigu ši įrankis naudosite nesaugiai arba neteisingai, galite patirti rimtų susižeidimų.

Bendri saugos įspėjimai atliekant šlifavimo, šlifavimo popieriumi, šveitimo vielinu šepečiu ir abrazyvinio pjaustymo darbus:

- Šis elektrinis įrankis skirtas naudoti kaip šlifavimo staklės, šliuotuvas šlifavimo popieriumi, vielinis šepetys ar pjaustymo įrankis. Skaitykite visus prie šio elektrinio įrankio pridėtus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius reikalavimus. Dėl žemiau pateiktų instrukcijų nesilaikymo gali kilti elektros smūgio, gaisro ir / arba sužeidimo pavojus.
- Su šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama atlikti tokius darbų kaip poliravimas. Jei elektrinis įrankis naudojamas ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus ir galima susižeisti.
- Nenaudokite prietų, kurie nėra specialiai sukurti ir rekomenduojami įrankio gamintojo. Vien dėl to, kad prietaisai gali būti nesilaikomi.

jūsų elektrinio įrankio, tai negali užtikrinti saugios eksploatacijos.

- Nominalusis priedo greitis turi būti bent jau lygus maksimaliam greičiui, nurodytam ant elektrinio įrankio. Priedai, kurie veikia greičiau už nominalųjį greitį, gali sulūžti ir atsiskirti.
- Jūsų priedo išorinis skersmuo bei storumas neturi viršyti jūsų elektrinio įrankio talpos duomenų. Neteisingai išmatuoti prietaisai negali būti pakankamai saugomi ir valdomi.
- Disku, jungiu, atraminių padéklių ar kitų prietų dydis turi tiksliai atitinkti elektrinio įrankio ašių dydį. Naudojami prietaisai, kurie turi išspraudines angas ir kurių dydis neatitinka elektrinio įrankio detalii, prie kurių jie montuojami, dydžio, išbalansuoja įrankį, sukelia itin didelę vibraciją bei įrankio valdymo paradimą.
- Nenaudokite pažeistų prietų. Kiekvieną kartą prieš naudodamiesi įrankį patikrinkite jo prietaisus, pvz., ar šlifavimo diskai nenudaužyti ir nesutrūkė, ar nėra atraminių padéklių ištrūkių, plyšių ar jie ne per daug nusidėvėjė, ar nėra iškritusių vielinio šepečio vielų ir ar jos nenužūsios. Jei elektrinis įrankis ar jo prietaisas buvo numestas, patikrinkite, ar nėra pažeidimų arba naudokite nepažeistą prietaid. Patikrinę ir sumontavę prietaid patys būkite ir aplinkiniams nurodykite būti toliau nuo besisukančių prietaisų ir paleiskite įrankį veikti didžiausiu nulinės apkrovos greičiu 1 minutę. Paprastai sugadinti prietaisai tokio patikrinimo metu iškrenta.
- Dévékite asmeninės apsaugos aprangą. Priekausomai nuo pritaikymo, naudokite apsauginį veido skydelį, tamsius arba apsauginius akinius. Kaip pridera, dévékite priešdulkinę puskaukę, klausos apsauga, pirštines ir dirbtuvės priuostę, sulaikančią smulkius abrazivus ar ruošinį skeveldras. Akių apsauga turi sulaikyti skriejančias nuolaužas, susidariusias įvairių operacijų metu. Priešdulkinė puskaukė arba respiratorius turi filtruoti dalelytes, susidariusias jums vykdant operacijas. Dėl intensyvaus ilgalaičio triukšmo galima prarasti klausą.
- Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo vietas. Kiekvienas, užeinantis į darbo vietą, turi dėvėti asmeninę apsaugos aprangą. Ruošinio ar sulūžusio prietaiso skeveldros gali nuskrieti toliau ir sužeisti asmenis už tuo metu vykdomas operacijos zonas.
- Vykdydami operaciją, kurios metu pjovimo prietaisai gali susiliesti su laidais ar savo paties laidu, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų, laikymui skirtų paviršių. Pjovimo prietaisai, susiliedamas su laidu, kuriuo teka elektros srovė, gali perduoti srovę elektrinio įrankio metalinėms detalėms ir nutrenkti operatorių.

11. **Saugiai atitraukite laidą nuo greitai besisukančio priedo.** Jei netekumėte savitvardo, galite perkirsti ar užkliaudytį laidą, o jūsų plāstiką arba ranką gali įtraukti greitai besisukantis priedas.
12. **Niekada nepadékite šio elektrinio įrankio, kol jo priedas néra visiškai sustojęs.** Greitai besisukantis priedas gali užkabinti paviršių ir jūs galite nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
13. **Nenaudokite elektrinio įrankio laikydamis ji sau prie šono.** Greitai besisukantis priedas gali atsitiktinai užkabinti jūsų drabužius ir jus sužaloti.
14. **Reguliarai iðvalykite elektrinio oro ventiliacijos angas.** Variklio ventiliatorius traukia dulkes á korpuso vidø ir dël per didelio metalo dulkiø sankaupø gali kilti su elektros áranga susijøs pavojus.
15. **Nenaudokite elektrinio įrankio bëdami netoliess degiuju medžiagø.** Nuo kibirkščių degiosios medžiagos gali užsidegti.
16. **Nenaudokite priedų, kuriems reikalingi skysti aušinimo skyssciai.** Naudojant vandenj ar kitą skystį gali ištiki mirtina elektros trauma ar elektros smugis.

#### **Atatrankos ir su ja susiję iðspéjimai**

Atatranka yra staigiai reakcija į suspaustą arba sugriebtą besisukantį diską, atraminj padékla, šeptęj ar kitą priedą. Suspaudimas arba sugriebimas sukelia staigu besisukančio priedo sulaikymą, dël kurio nevaldomas elektrinis įrankis sulaikymo taške verčiamas judeti priešinga priedo sukimusi kryptimi.

Pavyzdžiu, jeigu šlifavimo diską suspaudžia ruošinys, diskio kraštas, kuris patenka į suspaudimo tašką, gali atsibesti į medžiagos paviršių ir dël to diskas atšoks. Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo diskio sukimosi krypties suspaudimo metu. Šlifavimo diskas tokiomis sâlygomis gali ir sulùpti.

Atatranka yra piktnaudpiavimo elektriniui árankui ir (arba) netinkamø darbo procedûrø ar sâlygo rezultatas, jos galima iðvengti vadovaujanties toliau nurodytomis atsargumo priemonëmis.

- a) **Tvirtai laikykite elektrinj įrankj ir stovékite taip, kad jūsų kùnas bei ranka netrukdytu priešintis atatrankos jégoms.** Visada naudokite papildomą rankeną, jei tokia yra, kad iðjungimo metu galérumé maksimaliai valdyti atatranką ar sukamojo momento reakcijas. Operatorius gali valyti sukamojo momento reakciją bei atatrankos jégą, jei imasi atitinkamų atsargumo priemonių.
- b) **Niekada nelaikykite rankos šalia besisukančio priedo.** Priedas gali atsitrenkti į jūsų ranką.
- c) **Nebûkite toje zonoje, á kurià elektrinis árankis judës, jei atatranka ávyks.** Atatranka pastums áranká prieðinga diskio sukimosi kryptimi suspaudimo taðke.

d) **Ypatingai saugokites apdirbdami kampus, aðtrius kraštus ir t.t. Stenkites priedo nesutrenkti ir neuþkliudyti.** Besisukantis priedas gali uðsikabinti ar atsitrenkti į kampus, aðtrius kraštus ir sukelti atatranką, o dël to galima nebesuvaldyti įrankio.

e) **Nenaudokite pjuklo grandinës su medj raižančiais aðmenimis ar dantytos pjuklo grandinës.** Tokie aðmenys gali sukelti dažnas atatrankas ir valdymo praradimą.

#### **Specialùs saugos iðspéjimai atliekant šlifavimo ir abrazivinio pjauystymo darbus:**

- a) **Naudokite tik tuos diskus, kurie rekomenduojamai naudoti su jūsų elektriniu įrankiu, ir specialiai tam diskui skirtą apsaugą.** Diskai, kurie netinka elektriniams įrankiams, negali bûti tinkamai apsaugoti nuo nesausgūs.
- b) **Apsauga turi bûti tinkamai pritvirtinta prie elektrinio įrankio ir didžiausio saugumo sumetimais uðdëta, kad kuo mažesnè diskio dalis galétu pavekti operatoriui.** Apsauga padeda apsaugoti operatorių nuo atskilusių diskio dalelių ir netycinio kontaktu su disku.
- c) **Diskai turi bûti naudojami tik pagal rekomenduojamą paskirtį.** Pavyzdžiu, nešlifuokite su pjovimo disku. Šlifuojančius pjovimo diskai yra skirti periferiniams šlifavimui, todël šoninës jégos, kurios veikia šiuos diskus, gali suskaldyti juos.
- d) **Visada naudokite nepažeistas diskų junges, kurių dydis ir forma atitinka jūsų pasirinktus diskus.** Tinkamos diskio jungés prilaiko diską, tokiu bûdu sumažindamas diskio lùžimo galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungés gali skirtis nuo šlifavimo diskų jungii.

e) **Nenaudokite susidévëjusiems elektriniams įrankiams skirtą diską.** Didesniems elektriniams įrankiams skirti diskai netinka naudoti mažesniuose didesniu greiciu veikiančiuose įrankiuose, jie gali suskilti.

#### **Papildomi specialùs saugos iðspéjimai atliekant abrazivinio pjauystymo darbus:**

- a) **Nesukelkite pjovimo diskio strigties ir nenaudokite per didelio spaudimo.** Nesistenkite padaryti itin gilaus pjúvio. Per didelis spaudimas padidina apkrovà ir diskio pjúviję persikreipimo ar upstrigimo tikimybæ bei atatrankos ar diskio lùbimo galimybæ.
- b) **Nebûkite besisukančio diskio zonoje.** Kai diskas veikimo metu juda nuo jūsų kùno, galima atatranka gali pastumti besisukantį diską ir elektrinj įrankj tiesiai į jus.
- c) **Kai diskas uðstrigo arba kai pjovimas dël kitų priežasčių nutraukiama, iðjunkite elektrinj įrankj ir nejudinkite jo, kol diskas visiškai nenustos suktis.** Niekada nebandykite iðsimti pjovimo diskio iš pjúvio, kai diskas sukas, nes gali susidaryti atatranka. Ištirkite ir imkitës

- tinkamų veiksmų, kad pašalintumėte diskų užstrigimo priežastį.
- d) Nepradékite iš naujo pjauti, kai diskas ruošinyje. Leiskite, kad diskas pasiektų visą greitį ir tik tada atsargiai įleiskite jį į pjūvį. Diskas gali įstigti, iššokti arba atšokti, jeigu elektrinis įrankis bus iš naujo paleistas diskui esant ruošinyje.
- e) Plokštės ar kitus per didelio dydžio ruošinius paremkite ir taip sumažinkite pavojų, kad diskas bus suspaustas ir atšoks. Dideli ruošiniai linksta dėl savo pačių svorio. Atramai reikia dėti po ruošiniu netoli pjovimo linijos ir greta ruošinio briaunos iš abiejų diskų pusių.
- f) Būkite ypaè atsargūs, kai darote „kiðeniná“ pjùva sienose ar kituose aklinuose plotuose. Iðsikiðantis diskas gali perpjauti dujø ar vandens vamzdþius, elektros laidus ar objektus, kurie gali sukelti atatrankà.
- Specialùs saugos įspéjimai atliekant šlifavimo darbus šlifavimo popieriumi:**
- a) Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo disko popieriaus. Laikykites gamintojo rekomendacijų, kai renkate šlifavimo popierių. Didesnis šlifavimo popierius, kuris iðskiuða už šlifavimo padéko ribu, gali sukelti ipléšimo pavojų, dël to gali lüžti diskas arba iþykti atatranka.
- Specialùs saugos įspéjimai dirbant su vieliniu šepeciu:**
- a) Iðidémekite, kad vielos šereliai krenta iš šepečio netgi iþrasto naudojimo metu. Nespauskite per daug šereliu, naudodami didelę jégą šepečiui. Vieliniai šereliai gali lengvai pradurti ploną drabuži ir arba oda.
  - b) Jeigu rekomenduojama naudoti šepečio apsaugą, neleiskite, kad vielinis diskas ar šepetys bütų naudojami be apsaugos. Vielinio disko ar šepečio skersmuo dël darbinio krúvio ir iðcentriinių jégų poveikio gali padidéti.
- Papildomi saugos perspéjimai:**
17. Naudodami nuspauštus centrinius šlifavimo diskus, bütinai naudokite tik stiklo pluoštu sustiprintus diskus.
  18. Nepažeiskite veleno, jungés (ypaè montavimo paviršiaus) ir fiksavimo galvutës. Dël šių dalių pažeidimų gali lüžti diskas.
  19. Prie iðjungdami jungiklik patirkinkite, ar diskas nesiliecia su ruošiniu.
  20. Prie naudodami įranki darbui su tikru ruošiniu, kurį laikà įranki palaikykite iðjungt. Stebékite, ar nera vibracijos ar klibéjimo, rodançio blogą surinkimą ar blogai subalansuotą diską.
  21. Šlifavimui naudokite nurodyto paviršiaus diską.
  22. Saugokite kibirkšti. Laikykite įranki taip, kad kibirkštys skristu toliau nuo jūsų ir kitu žmoniù arba degiu medžiagų.
  23. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įranki tik laikydami rankomis.
  24. Nelieskite ruošinio iðkart po naudojimo; jis gali bùti itin karštas ir nudeginti oda.
  25. Prieš ką nors darydami su įrankiu, visada patirkinkite, ar jis iðjungtas, o laido kištukas - iðstrauktas iš elektros lizdo, ir ar akumulatorius iðsimtas.
  26. Laikykites gamintojo nurodymų apie teisingà diskų uždėjimą ir naudojimą. Su diskais elkitës ir juos laikykite rüpestingai.
  27. Nenaudokite atskiru mažinimo įvoriu arba adapteriu, skirtu dideliu skyliu abrazyviniams diskams uždëti.
  28. Naudokite til̄ šiam įrankiu nurodytas junges.
  29. Jei naudojate įrankius, kuriems skirti diskai su sriegiu, iðsitikinkite, kad sriegis diske yra pakankamai ilgas, kad tiktū veleno ilgis.
  30. Patirkinkite, ar ruošinys yra tinkamai palaikomas.
  31. Saugokite kibirkšti. Laikykite įranki taip, kad kibirkštys skristu toliau nuo jūsų ir kitu žmoniù arba degiu medžiagų.
  32. Atkreipkite dëmesi, kad iðjungus įranki diskas toliau sukasi.
  33. Jei darbo vieta yra ypaè karšta ir drégna, arba labai užtersta laidžiomis dulkémis, naudokite užtrumpinimo pertraukikl (30 mA), kad užtikrintumete naudojimo saugumą.
  34. Nenaudokite įrankio su bet kokiomis medžiagomis, kuriose yra asbesto.
  35. Nenaudokite vandens ar šlifavimo lubrikanto.
  36. Užtikrinkite, kad ventiliacijos angos yra švarios, kai dirbate dulkétomis salygomis. Jei prireiktu iðvalyti dulkes, pirmiausia atjunkite įranki nuo elektros tinklo (naudokite nemetalinius daiktus) ir venkite pažeisti vidines dalis.
  37. Kai naudojate pjovimo diską, visuomet dirbkite su dulkes renkančia disko apsauga, kurios reikalauja vietinës taisyklës.
  38. Pjovimo diskų negalima spausti iš šonu.

#### △ISPÉJIMAS:

Dël NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisykliai nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimtai susižeisti.

## SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

# VEIKIMO APRAŠYMAS

## ⚠ DĖMESIO:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

## Ašies fiksatorius

### Pav.1

## ⚠ DĖMESIO:

- Niekada nejunkite ašies fiksatoriaus, kai velenas juda. Tokiu būdu galima sugadinti įrankį.  
Paspauskite ašies fiksatorių, kad velenas nesisuktu, kai dedate ar nuimate priedus.

## Jungiklio veikimas

### Pav.2

## ⚠ DĖMESIO:

- Prieš jungdami įrenginį visada patikrinkite, ar jungiklis gerai išjungia, o atleistas grįžta į padėtį OFF (išjungta).
- Negalima stipriai spausti svirtinio jungiklio, nenuspaudus atlaisvinimo svirtelės.

Kad svirtinis jungiklis nebūtų atsiskritinai nuspaustas, yra atlaisvinimo svirtelė. Norėdami išjungti įrankį, pastumkite atlaisvinimo svirtelę link savęs, po to spauskite svirtinį jungiklį. Jei norite sustabdyti įrankį, atleiskite svirtinį jungiklį.

## Greičio reguliavimo diskas

### Pav.3

Sukimosi greitį galima keisti pasukant greičio reguliavimo ratuką prie norimo skaičiaus nuo 1 iki 5. Greitis didėja, kai ratukas sukamas skaičiaus 5 kryptimi, o mažesnis greitis gaunamas sukant skaičiaus 1 kryptimi.

Žr. žemiau pateiktą lentelę, kad pamatytmėte ryšį tarp skaičiaus ant ratuko ir apytikslių sukimosi greitių.

### Modeliams 9564PCV, 9565PCV

Skaicius	min. <sup>-1</sup> (apsukos)
1	2 800
2	4 000
3	6 500
4	9 000
5	11 500

008413

### Modeliu 9566CV

Skaicius	min. <sup>-1</sup> (apsukos)
1	4 000
2	5 000
3	6 500
4	8 000
5	10 000

008414

## ⚠ DĒMESIO:

- Jeigu įrenginys be pertraukos ilgą laiką veikia mažu greičiu, variklis patiria perkrovą ir iškaista.
- Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 5 ir atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti greičio reguliavimo funkcija.

Įrenginiuose, turinčiuose elektroninę funkciją, lengva naudotis dėl toliau nurodytų veikimo savybių.

## Elektroninė funkcija

### Nuolatinis greičio reguliavimas

- Galima lygiai nupoliruoti, nes sukimosi greitis išlaikomas vienodas, net esant apkrovai.
- Be to, kai įrankio apkrova viršija leistiną lygi, motorui tiekiamos srovės galia sumažinama jam apsaugoti nuo perkaitimo. Kai apkrova vėl yra leistinam lygyje, įrankis veikia kaip išprasta.

### Tolygaus išjungimo funkcija

- Tolyguis išjungimas dėl nuslopinto išjungimo smūgio.

## SURINKIMAS

## ⚠ DĒMESIO:

- Prieš taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

## Šoninės rankenos montavimas

### Pav.4

## ⚠ DĒMESIO:

- Prieš naudodami visuomet įsitikinkite, kad šoninė rankena yra patikimai uždėta.

Prisukite šoninę rankeną patikimai jos vietoje, kaip parodyta paveikslėlyje.

## disko saugiklio uždėjimas ir nuémimas

## ⚠ DĒMESIO:

- disko saugiklį reikia uždėti ant įrankio taip, kad uždaras saugiklio šonas visuomet būtų nukreiptas link vartotojo.

### Įrankiui su fiksuojamo varžto tipo disco apsauga

### Pav.5

Uždékite disco saugiklį su išsikišimu ant rato apsauginės juostos, kad būtų sulygiantos su įdubimui ties guoliu. Tuomet pasukite disco saugiklį apie 180 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę. Būtinai patikimai priveržkite varžtą. Jei norite išimti disco saugiklį, laikykites montavimo procedūros atvirkščia tvarka.

### Įrankiui su suveržimo svirties tipo disco apsauga

### Pav.6

### Pav.7

Atlaikinę varžtą, stumkite svirtį rodyklės kryptimi. Uždékite disco apsaugą su išsikišimu ant rato apsauginės juostos, kad būtų sulygiantos su įrankia ties guoliu dėže. Tuomet pasukite disco apsaugą apie 180 laipsnių. Pasukę fiksavimo svirtį rodyklės kryptimi, kad diskas vėl suktuosi, priveržkite ją varžtu. Nustatomą disco

apsaugos kampą galima reguliuoti svirtimi.

Jei norite išimti disko saugiklį, laikykiteis montavimo procedūros atvirkšcia tvarka.

### **Šlifavimo disko / Multi disko (priedas) uždėjimas ir nuėmimas**

Uždékite vidinį kraštą ant veleno. Uždékite diską ant vidinio krašto ir prisukite fiksatoriaus galvutę ant veleno.

#### **Pav.8**

Jei norite priverpti fiksavimo galvutę, stipriai paspauskite adies fiksatorių taip, kad velenas negalėtų suktis, tada pasinaudokite fiksavimo galvutės raktu ir patikimai priverpkite pagal laikrodžio rodyklę. Jei norite išimti diską, čiuos veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.

#### **Pav.9**

### **Deimantinio disko (papildomas įtaisas) uždėjimas ir nuėmimas**

#### **△DĖMESIO:**

- Patirkinkite, ar rodyklė ant įrankio yra nukreipta ta pačia kryptimi kaip rodyklė ant deimantinio disko.

#### **Pav.10**

Uždékite vidinį kraštą ant veleno. Uždékite deimantinį diską ant vidinio krašto ir prisukite fiksatoriaus galvutę ant veleno. Atnreipkite dėmesį, kad plokščiai fiksavimo galvutės pusė turėtų būti atsukta į deimantinį diską, jei jis yra naudojamas.

## **NAUDOJIMAS**

#### **△ISPĖJIMAS:**

- Dirbant su įrankiu niekada nereikėtų naudoti jėgos. Įrankio svoris sukelia pakankamą spaudimą. Jėgos naudojimas ir per didelis spaudimas kelia pavojingo disko lūžimo pavojų.
- VISUOMET pakeiskite diską, jei įrankis iškrito šlifavimo metu.
- NIEKADA nedaužykite šlifavimo disko į ruošinių.
- Venkite disko atšokinimui ir užkluvimui, ypač kai apdorojate kampus, aštrius kraštus ir .t.t. Dėl to galima nesuvaldyti įrankio ir jis gali atšokti.
- NIEKADA nenaudokite įrankio su medžio pjovimo ašmenimis ir kitais pjūklais. Tokie ašmenys naudojant su šlufoukliu dažnai atšoka, dėl to nesuvaldomas įrankis ir galima susižeisti.

#### **△DĒMESIO:**

- Panaudojė įrankį visuomet ji išjunkite ir prieš padėdami įrankį palaukite, kol diskas visiškai sustos.

### **Šlifavimas ir šlifavimas švitriniu popieriumi**

#### **Pav.11**

Visuomet laikykite įrankį tvirtai viena ranka ant korpuso ir kita ant šoninės rankenos. Ijunkite įrankį ir tada disku apdirbkite ruošinių.

Apskritai, laikykite disko kraštą apie 15 laipsnių kampu į

ruošinio paviršių.

Naujo disko apšilimo laikotarpiu nedirbkite šlifuotuvu kryptimi B arba jis ipaus ruošinių. Kai disko kraštas suapvalėja nuo naudojimo, diskų galima dirbtai abiem - A ir B - kryptimis.

### **Naudojimas su deimantiniu disku (priedas)**

#### **△ISPĖJIMAS:**

- Jei naudojama jėga ar per didelis spaudimas, leidžiama diskui linkti, ji spausti ar sukti ipjovoje, variklis gali perkasti ir įrankį veikti atatranka.

#### **△DĒMESIO:**

- Po pjovimo palaukite, kol deimantinis diskas visiškai nustos suktis. Tuomet padékite įrankį. Yra pavojinga dėti įrankį prieš tai jo neišjungus. Jei aplink įrankį dulkių ir nešvarumų, įrankis gali tai įsiurbti.

Išitikinkite, kad diskas nesiliečia su ruošiniu. Ijunkite įrankį ir tvirtai ji laikykite. Palaukite, kol diskas įsibėgės. Dabar tiesiog pastumkite įrankį pirmyn virš ruošnio paviršiaus, laikydami plokščiai ir tolygiai stumdamis į priekį, kol baigsite pjauti.

## **TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**

#### **△DĒMESIO:**

- Prieš apžiūrēdami ar taisydami įrenginį visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

#### **Pav.12**

Prižiūrėkite, kad įrankis ir jo oro angos būtų švarios. Reguliariai išvalykite įrankio oro angas arba tada, kai angos užsiliekimša.

Kad gamybinis būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, ji taisytu, apžiūrėti, keisti anglinius šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi igaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tiktais kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

## **PRIEDAI**

#### **△DĒMESIO:**

- Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Disko saugiklis (disko dangtis)
- Vidinė jungė
- Nuspausti centriniai diskai
- Fiksavimo varžtas (nuspaustum centriniam diskui)

- Guminis pagrindas
- Abrazyviniai diskai
- Fiksavimo varžtas (šlifavimo diskui)
- Fiksavimo galvutės raktas
- Vielinis šepetėlis
- Kūginis vielinis šepetėlis 85
- Šoninė rankena
- Dulkes renkantis disco saugiklis

Üldvaate selgitus

1-1. Völlilukk	6-2. Laagriümbris	9-1. Fiksaatormutri võti
2-1. Lahtilukustuse hoob	6-3. Kruvi	9-2. Völlilukk
2-2. Lülitili päästik	6-4. Hoob	10-1. Fiksaatormutter
3-1. Kiiruseregulaator	7-1. Kruvi	10-2. Teemantketas
5-1. Kettapiire	8-1. Fiksaatormutter	10-3. Sisemine flanš
5-2. Laagriümbris	8-2. Lohkus keskosaga	10-4. Völl
5-3. Kruvi	käia ketas/Multi-disk	12-1. Väljalaskeventiil
6-1. Kettapiire	8-3. Sisemine flans	12-2. Sissetõmbeventiil

**TEHNILISED ANDMED**

Lohkus keskosaga ketta diameeter Völli keermestus	115 mm M14 125 mm M14 150 mm M14	9564PC 9565PC -	- 9566PC -	9564PCV 9565PCV 9566PCV	- - -
Koormuseta kiirus ( $\bar{n}_a$ ) / normkiirus (n)	11 500 min <sup>-1</sup>	10 000 min <sup>-1</sup>	2 800 - 11 500 min <sup>-1</sup>	4 000 - 10 000 min <sup>-1</sup>	
Kogupikkus	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm	
Netomass	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	
Kaitseklass			II		

- Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi töötu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
- Märkus: Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.

ENE048-1

**Kasutuse sihtotstarve**

Tööriist on ette nähtud metallide ja kivimaterjali veeta käiamiseks, lihvimiseks ja lõikamiseks.

ENF002-1

**Toide**

Tööriista võib ühendada ainult selle andmesildil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Tööriist on vastavalt Euroopa standardile kahekordse isolatsiooniga ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult.

**Mudelile 9564PC,9564PCV**

ENG101-1

**Ainult Euroopa riikidele****Müra**

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745-2-3:

Müratase ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Määramatus (K) : 3 dB(A)

Töötamisel võib müratase ületada 85 dB (A).

**Kasutage kõrvakaitsmeid.**

ENG208-2

**Vibratsioon**

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljelise vektori summa) on kindlaks määratud EN60745-2-3 järgi:

Töörežiim: pinna lihvamine

Vibratsiooni emissioon ( $a_{h,AG}$ ): 10 m/s<sup>2</sup>Määramatus (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Vibratsiooni tugevus võib lõikamisel ja terasharjaga töötamisel olla erinev.

**Mudelile 9565PC,9565PCV**

ENG101-1

**Ainult Euroopa riikidele****Müra**

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745-2-3:

Müratase ( $L_{pA}$ ) : 82 dB(A)

Määramatus (K) : 3 dB(A)

Töötamisel võib müratase ületada 85 dB (A).

**Kasutage kõrvakaitsmeid.**

ENG208-2

**Vibratsioon**

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljelise vektori summa) on kindlaks määratud EN60745-2-3 järgi:

Töörežiim: pinna lihvamine

Vibratsiooni emissioon ( $a_{h,AG}$ ): 10 m/s<sup>2</sup>Määramatus (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Vibratsiooni tugevus võib lõikamisel ja terasharjaga töötamisel olla erinev.

**Mudelile 9566PC,9566PCV**

ENG101-1

**Ainult Euroopa riikidele****Müra**

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745-2-3:

Müratase ( $L_{pA}$ ) : 84 dB(A)

Määramatus (K) : 3 dB(A)

Töötamisel võib müratase ületada 85 dB (A).

**Kasutage kõrvakaitsmeid.**

## Vibratsioon

Vibratsiooni koguvärtus (kolmeteljelise vektori summa) on kindlaks määratud EN60745-2-3 järgi:

Töörežiim: piinna lihvimine

Vibratsiooni emissioon ( $a_{h,AG}$ ): 8.5 m/s<sup>2</sup>

Määramatus (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Vibratsiooni tugevus võib lõikamisel ja terasharjaga töötamisel olla erinev.

ENH101-9

## EÜ-VASTAVUSDEKLARATSIOON

Mudel:

**9564PC, 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PC, 9566PCV**

Allakirjutanud kinnitavad, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele:

EN60745, EN55014, EN61000 kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiividega 2004/108/EÜ ja 98/37/EÜ.

**CE2008**

000230

Tomoyasu Kato

Direktor

Vastutav tootja:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAAPAN

Volitatud esindaja Euroopas:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, INGLISMAA

GEB033-2

## Ohutuse erijuhtised

**ÄRGE** laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on omandatud korduval seadmega töötamisel) asendada vankumatut lihvimisseadme ohutuseeskirjade järgmist. Kui kasutate käesolevat elektritööriista ohtlikult või valesti, võite saada tõsiseid vigastusi.

**Turvahoiatused** Tavalised turvahoiatused lihvimiseks, poleerimiseks, terasharjamiseks või abrasiivseteks lõikeoperatsioonideks.

- See elektritööriist on mõeldud lihvimisseadme, poleerimisseadme, terasharja või lõikelööriistana kasutamiseks. Lugege kõiki turvahoiatusi, juhiseid, illustratsioone ja spetsifikatsioone, mis selle elektritööriistaga kaasas on. Kõikidest allpool loetletud juhistest mitte kinnipidamine võib põhjustada elektrišoki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.
- Selle elektritööriistaga ei soovitata poleerida. Tööd, mille jaoks elektritööriist ei ole tehtud, võivad olla ohtlikud ja põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage tarvikuid, mis pole tootja poolt selle tööriista jaoks spetsiaalselt välja töötatud. Tarviku elektritööriistale kinnitamise võimalus ei taga veel selle ohutut tööd.

- Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt vördne elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega. Tarvikud, mis töötavad nimikiirusest suuremal kiirusel, võivad katki minna ja laiali lennata.
- Tarviku välisdiameeter ja paksus peavad vastama elektritööriista nimivõimsusele. Ebasobiva suurusega tarvikuid ei saa nõuetekohaselt kaitsta ega juhtida.
- Lihvketaste, äärikut, tugiketaste või kõigi muude lisatarvikute võllisuurus peaks õigesti sobituma elektritööriista spindliga. Lisatarvikud, mille võllis on augud, mis ei sobitu elektritööriista paigaldustarkvaraga, kaotavad tasakaalu, vibreerivad liigelt ja nende juhitavus võib kaduda.
- Ärge kasutage vigast lisatarvikut. Enne iga kasutust kontrollige, et lihvketastell ei oleks laaste ega mõrasid, et tugiketastell ei oleks mõrasid, rebendeid ega liigset kulumust, et terasharjade harjased ei oleks lahtised ega purunenud. Kui elektritööriist või lisatarvikukub maha, kontrollige, et see ei oleks kahjustunud, või paigaldage kahjustusteta lisatarvik. Pärast lisatarviku kontrolli ja paigaldust minige koos kõrvalseisjatega põörlevast lisatarvikust eemale ja käitage elektritööriista maksimaalset koormusvabal kiirusel üheks minutiks. Kahjustatud lisatarvikud lähevad tavaiselt selle testi ajal katki.
- Kandke isiklikku kaitsevarustust. Sõltuvalt tööst kandke näokatet või kaitseprille. Vajadusel kandke tolmutumaski, kövaklappe, kindaid ja põlle, mis suudab kaitsta väikeste abraasiivsakeste või töödeldava detaili kildude eest. Silmakaitse peab pakkuma kaitset lendava prügi eest, mis erinevate töödega kaasneb. Tolmumask või respiraator peab filtreerima töö käigus eralduvaid materjaliosakesi. Pikaajaline kokkupuude müraga võib põhjustada kuulmiskadu.
- Hoidke kõrvalseisjad töölälast turvalises kauguses. Kõik, kes sisenevad töölasse, peavad kandma kaitsevarustust. Töödeldava detaili või tarvikute osakesed võivad eemale lennata ja põhjustada vigastusi ka väljaspool vahetut tööala.
- Hoidke elektrilist tööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemest, kui lõiketera võib kokku puutuda peidetud juhtmete või seadme kaabliga. Lõikeseadme kokkupuude voolu all oleva juhtmega pingestab tööriista katmata metallosad, mille tulemusel võib operaator saada elektriõögi.
- Hoidke juhe põörlevast tarvikust eemal. Kontrolli kaotamisel võib juhe katkeda või kinni jäädva, tõmmates käe või käsivarre põörlevasse tarvikusse.

12. Ärge pange elektritööriista kunagi maha enne, kui tarviku liikumine pole täielikult peatunud. Pöörlev tarvik võib pinnal liikumist jätkata, pöhjustades elektritööriista väljumise teie kontrolli alt.
13. Lülitage elektritööriist välja, kui seda oma küljel kannate. Juhuslik kokkupuude pöörleva tarvuga võib pöhjustada riite kinnijäämist ja tarviku teie kehasse tömmata.
14. Puhastage elektritööriista öhuavasid regulaarselt. Mootori ventilator tõmbab tolmu korpusesse ja metallitolmu liigne kogunemine võib pöhjustada elektriohut.
15. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide läheosal. Need materjalid võivad sädemestest süttida.
16. Ärge kasutage tarvikuid, mis nõuavad jahutusvedelikke. Vee või teiste vedelate jahutusvahendite kasutamine võib pöhjustada surmava elektrilöögi või -šoki.

#### **Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused**

Tagasilöök on äikiline reaktsioon väändes või pöörkuva pöördketta, tugiketta, harja või muu lisatarviku puhul. Väändumine või pöörkumine pöhjustab kiiret pöörlematu liikumist, mis omakorda sunnib ühenduspunktis juhitamatut elektritööriista pöörlema vastassuunas lisatarviku pöörlemise suunale.

Näiteks kui lihvketas pörkus või kilius töödeldava detaili külge kinni, võib ketta serv, mis siseneb kinnikilumise kohta, tungida materjalipinda, mis pöhjustab ketta väljaliikumise või väljalöögi. Ketas võib kas hüputa edasi või käitajast eemale, sõltuvalt ketta liikumissuunast kinnikilumise kohas. Lihvkettad võivad neis tingimustes samuti puruneda.

Tagasilöök on tööriista väärkasutuse ja/või valeda tööoperatsioonide või tingimuste tulemus, mida on võimalik vältida, järgides alljärgnevaid asjakohaseid ettevaatusabinõusid.

- a) Hoidke elektritööriista kindlas haardes ja seadke oma keha ja käsvars asendisse, mis võimaldab tagasilöögijöule vastu seista. Kasutage alati abiükäepidet, kui see on olemas, et tööriista kävitamisel tagasilöögi ja pöördemomendi vastumöju üle kontrolli saavutada. Asjakohaste ettevaatusabinõude rakendamisel saab operaator tagasilöögi ja pöördemomendi vastumöju kontrollida.
- b) Ärge pange kunagi oma kätt pöörleva tarviku lähedale. Te võite tarvikult tagasilöögi saada.
- c) Ärge viibige alas, kus elektritööriist võib tagasilöögi ajal liikuda. Tagasilöök paneb tööriista pörkekohas ketta liikumissuunale vastupidises suunas liikuma.
- d) Tegutsege äärmise ettevaatlikkusega nurkade, teravate servadega jms töötamisel. Vältige tarviku tagasisipörkamist ja kinnijäämist. Nurgad, teravad servad ja tagasisipörkamine on tavaselt nendeks teguriteks, mis võivad

pöhjustada pöörleva tarviku kinnijäämist ja kontrolli kaotamist või tagasilööki.

- e) Ärge kinnitage saeketi külge puunikerdustera ega hambulist saetera. Sellised terad tekitavad sageli tagasilööki ja juhitavuse kadu.

#### **Spetsiaalsed turvahoiatused lihvimeiseks ja abrasiivseteks lõikeoperatsioonideks.**

a) Kasutage vaid kettatüpe, mida teie elektritööriistale soovitatakse, ja valitud kettale möeldud spetsiaalset piiret. Kettaid, mille jaoks elektritööriist ei olnud möeldud, ei saa piisavalt kaitsta ja need ei ole turvalised.

b) Piire tuleb elektritööriista külge turvaliselt kinnitada ja asetada nii, et see on maksimaalselt turvaliselt, et käitäja suunas oleks kätje väiksem katmata kettapind. Piire aitab käitäjat purunenud kettatükide ja kettaga juhuslikku kokkupuutesse sattumise eest kaitsta.

c) Kettaid tuleb kasutada ainult soovitatud rakenduste jaoks. Näiteks: ärge lihvige lõikeketta küljega. Abrasiivsed lõikekettaga on ette nähtud välistlihvimeiseks, neile ketastele rakendatud kulgjögi võib need purustada.

d) Kasutage alati kahjustamata kettaäärikuid, mis on õige suuruse ja kujuga teie valitud ketta jaoks. Öiged kettaäärikud toetavad ketast ja vähendavad seega ketta purunemisvõimalust. Lõikeketaste äärikud võivad lihvketaste äärikute test erineda.

e) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade kulunud kettaid. Suurema elektritööriista jaoks tehtud ketas ei sobi väiksema tööriista suurema kiirusega ja võib lõhkeda.

#### **Lisanduvad turvahoiatused abrasiivseteks lõikeoperatsioonideks.**

a) Ärge „kiiluge“ lõikeketast ega rakendage liigset surve. Ärge püüdke teha ülemäärase sügavusega löögi. Ketta ülesurvestamine suurendab koormust ja ketta väände või ühenduse tundlikkust lõikes ning tagasilöögi võimalust või ketta purunemist.

b) Ärge mingi oma kehaga pöörleva kettaga ühele joonele ega selle taha. Kui ketas liigub käituse ajal teie kehast eemale, võib tõenäoline tagasilöök pöörketast ja elektritööriista otse teie suunas liigutada.

c) Kui ketas on kinni pigistatud või segab mingil pöhjusel lõikamist, lülitage elektritööriist välja ja hoidke seda liikumatult, kuni ketas peatub täielikult. Ärge kunagi püüdke eemaldada lõikeketast lõkest, kui ketas liigub, vastasel juhul võib esineda tagasilöök. Urige ja tehke parandused ketta kinnikilumise pöhjuse eemaldamiseks.

d) Ärge taaskäivitage töödeldava detaili lõikeoperatsiooni. Laske kettal jõuda täiskiirusele ja sisenege uuesti hoolikalt

**lõikesse.** Kui elektritöörist taaskäivitatakse töödeldavas detailis, võib ketas kinni küluda, üles liikuda või tagasi pörkuda.

e) **Lõiketera kinnikiilumise ja tagasilöögi riski minimeerimiseks toestage paneelid või suuremõõtmeline detail.** Suured detailid hakkavad painduma omaenese raskuse all. Toed tuleb paigutada töödeldava detaili alla lõikejoone lähedale ja tooriku serva lähedale ketta mõlemal küljel.

f) **Olge eriti ettevaatlik, kui teete „sukelduslõikamist” olemasolevates seintes või muudes varjatud piirkondades.** Väljaulatuv lõiketera võib lõikuda gaasi- või veetorudesse, elektrijuhtmetesse või esemetesse, ning põhjustada tagasilöögi.

#### Poleerimistööde turvahoatiatused.

a) **Ärge kasutage liiga suurtes möötmetes lihvketta paberit.** Lihvpaberi valikul järgige tootjate soovitusi. Lihvklotsist kaugemale ulatuv suurem lihvpaper on rebenemisohtlik ja võib põhjustada ketta kinnijäämist, purunemist või tagasilööki.

#### Terasharjamise operatsioonide turvahoatiatused.

a) **Olge teadlikud, et hari viskab traatharjaseid ka tavakäituse ajal.** Ärge avaldage terastraatidele liigset pinget harjale liigse koormuse rakendamisega. Terasharjased võivad lihtsalt kergesse rõivastusse ja/või nahka tungida.

b) **Kui terasharjamisel soovitatatakse kasutada piiret, ärge laske teraskettal ega -harjal piirdega kokku puutuda.** Terasketas või -hari võib laieneda läbimõõdult töökõrmuse ja tsentrifugaaljõu tõttu.

#### Lisaturvahoatiatused:

17. Kui kasutate nõgusa keskosaga lihvkettaid, veenduge, et kasutate ainult klaaskiuga tugevdatud kettad.
18. Ärge vigastage völli, äärikut (eriti selle paigalduspinda) ega fiksatormutrit. Nende osade kahjustused võivad ketta purustada.
19. Veenduge, et lihvketas ei puutuks enne tööriista sisselülitamist vastu töödeldavat detaili.
20. Enne tööriista kasutamist töödeldaval detailil laske sellel mõnda aega töötada. Jälgitage vibratsiooni või vibamist, mis võib tähenenda ebaõiget paigaldust või halvasti tasakaalustatud ketast.
21. Lihvimist teostage selleks ettenähtud kettapinna osaga.
22. Olge ettevaatlik lendvate sädemetega. Hoidke seadet nii, et sädedmed lendaksid eemale nii teist, kaasinimestest kui ka tuleohtlikest materjalidest.
23. Ärge jätké tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
24. Ärge puutuge töödeldavat detaili vahetult peale töölemist; see võib olla väga kuum ja

#### põhjustada põletushaavu.

25. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriisti oleks enne igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.
26. Ketta õigeks paigaldamiseks ja kasutamiseks järgige valmistajapoolseid juhendeid. Käsitsege ja ladustage kettaid hoolikalt.
27. Ärge kasutage suureauguliste lihvketaste kinnitamiseks sobituspukse või adapttereid.
28. Kasutage ainult flanše, mis on mõeldud kasutamiseks koos antud tööriistaga.
29. Tööriistade korral, kus kasutatakse keermestatud auguga kettaid, jälgige, et ketta keerme pikkus oleks piisav võllile kinnitamiseks.
30. Kontrollige, kas töödeldav detail on korralikult kinnitatud.
31. Olge ettevaatlik lendvate sädemetega. Hoidke seadet nii, et sädedmed lendaksid eemale nii teist, kaasinimestest kui ka tuleohtlikest materjalidest.
32. Pöörake tähelepanu asjaolule, et ketas jätkab pöörlemist ka peale tööriista väljalülitamist.
33. Kui töökoht on äärmiselt kuum ja niiske või tugevalt saatustatud elektrit juhitiva tolmuga, siis tuleb operaatori ohutuse tagamiseks kasutada lühisvoolukaitset (30 mA).
34. Ärge kasutage tööriista asbesti sisaldavate materjalide töötlemiseks.
35. Ärge kasutage vett ega lihvimismääreid.
36. Tolmistes tingimustes töötamisel kontrollige, et tööriista ventilatsiooniavad oleksid vabad. Kui tekib tolmu eemaldamise vajadus, siis esmalt eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. Puhastamisel ärge kasutage metallist vahendeid ja vältige tööriista sisemiste osade vigastamist.
37. Kui töötate lõikekettaga, siis kasutage alati tolmueemaldusega ketta kaitset, mis vastab kohalikele eeskirjadele.
38. Lõikekettaid ei tohi külgsuunas suruda.

#### ⚠HOIATUS:

**VALE KASUTUS** või käesoleva kasutusjuhendi ohutuse eeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

# FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

## ⚠ HOIATUS:

- Kande alati hoolet selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

## Völliilukk

Joon.1

## ⚠ HOIATUS:

- Ärge kasutage kunagi völliilukku ajal, mil võll veel liigub. See võib tööriista kahjustada.

Völli pöörlemise takistamiseks vajutage völliilukku alati, kui paigaldate või eemaldate tarvikuid.

## Lülit funktsioneerimine

Joon.2

## ⚠ HOIATUS:

- Enne tööriista ühendamist vooluvõrku kontrollige alati, kas hooblülit funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi asendisse „OFF“.
- Ärge tömmake hooblülitit jõuga, kui te ei suru samal ajal lahtilukustuse hooba.

Selleks, et hooblülit poleks võimalik juhuslikult tömmata, on tööristal lahtilukustushoob. Tööriista käivitamiseks tömmake lahtilukustushooba enda suunas ning seejärel tömmake hooblülitit. Seiskamiseks vabastage hooblülit.

## Kiirusregulaator

Joon.3

Pöörlemiskiirust saab muuta, kui pöörata kiiruse regulaatorketast numbritele 1-st 5-ni.

Kiirus suureneb, kui ketas osutab numbrile 5. Kiirus väheneb, kui ketast pöörata number 1 suunas.

Vaadake allpool toodud tabelit, mis selgitab kettale märgitud numbrite ja ligikaudse pöörlemiskiiruse vahelisi seoseid.

## 9564PCV, 9565PCV jaoks

Number	min <sup>-1</sup> (pööret minutis)
1	2 800
2	4 000
3	6 500
4	9 000
5	11 500

008413

## 9566CV jaoks

Number	min <sup>-1</sup> (pööret minutis)
1	4 000
2	5 000
3	6 500
4	8 000
5	10 000

008414

## ⚠ HOIATUS:

- Mootor kuumeneb liialt, kui tööriista kaua aega katkestamatult madala kiiruse kasutatakse. Tööriista selliseks kasutamine koormab mootori üle.
- Kiirusregulaatorit saab keerata ainult numbrini 5 ja tagasi numbrini 1. Ärge kiiruseregulaatorit jõuga üle 5 või 1 keerata püsikese, sest vastasel korral ei pruugi kiiruse reguleerimise funktsioon enam töötada.

Elektroonilise funktsiooniga varustatud tööriistu on tänu järgmistele omadustele lihtne kasutada.

## Elektrooniline funktsioon

### Püsikiiruse juhtimine

- Kuna pöörlemiskiirus hoitakse koormatud tingimustes pidevalt ühtlane, on tulemuseks tasasel töödeldud pind.
- Lisaks, kui tööriista koormus ületab lubatava taseme, vähendatakse mootori võimsust, et kaitsta mootorit ülekuumenemise eest. Kui koormus langeb tagasi lubatavale tasemele töötab tööriist normaalselt edasi.

### Sujuväärituse funktsioon

- Sujuva käivituse tagab summutatud algtooge.

## KOKKUPANEK

## ⚠ HOIATUS:

- Kande alati enne tööristal mingite tööde teostamist hoolet selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

## Külgkäepideme (käepide) paigaldamine

Joon.4

## ⚠ HOIATUS:

- Enne tööd kontrollige alati, kas külgkäepide on kindlalt paigaldatud.

Kruvige külgkäepide kindlalt oma kohale nii, nagu joonisel näidatud.

## Kettapiirde paigaldamine või eemaldamine

## ⚠ HOIATUS:

- Kettapiire tuleb alati paigaldada tööriista külge selliselt, et piirde lähim külj osutaks alati operaatori suunas.

## Lukustuskruvi tüüpi kettapiirdega tööriista kohta

Joon.5

Paigaldage kettapiire selliselt, et kettapiirde riba eend oleks laagriümbrise sälguga kohakuti. Seejärel pöörake kettapiiret 180 kraadi vastupäeva. Pärast paigaldust pingutage kindlasti kruvi hoolikalt.

Kettapiirde eemaldamiseks, järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

## Klamberhoova tüüpi kettapiirdega tööriista kohta

### Joon.6

### Joon.7

Tõmmake hooba pärast kruvi lõdvendamist noole suunas. Paigaldage kettapiire selliselt, et kettapiirde klambri eend oleks laagriümbriise sälguga kohakuti. Seejärel pöörake kettapiiret 180° võrra. Kinnitage see kruviga, olles eelnevalt tõmmانud hooba töötamiseks noole suunas. Kettakaitsme seadistusnurka saab hoova abil reguleerida. Kettapiirde eemaldamiseks, järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

## Lohkus keskosaga käiakettas/Multi-diski (tarvik) paigaldamine või eemaldamine

Paigaldage sisemine flanš völliile. Sobitage ketas sisemisele flanšile ja keerake fiksatormutter völliile.

### Joon.8

Fiksatormutri pingutamiseks suruge tugevalt völli lukustusnuppu, et völl ei saaks pööreda ning pingutage fiksatormutrit selleks ette nähtud võtmega päripäeva. Ketta eemaldamiseks järgige paigaldusprotseduuri vastupidises järjestuses.

### Joon.9

## Teemantketta (tarvik) paigaldamine ja eemaldamine

### ⚠HOIATUS:

- Veenduge, et tööristal olev nool osutab samasse suunda kui nool teemantkettal.

### Joon.10

Paigaldage sisemine flanš völliile. Sobitage teemantketas sisemisele flanšile ja keerake fiksatormutter völliile. Pange tähele, et kui kasutate teemantketast, peab fiksatormutri lame pool olema vastu teemantketast.

## TÖÖRIISTA KASUTAMINE

### ⚠HOIATUS:

- Ärge kasutage tööriista suhtes kunagi jõudu. Tööriista enda raskus annab piisava surve. Ülemääranne surumine ja surve võivad põhjustada ohtliku ketta purunemise.
- Vahetage ALATI ketas välja siis, kui tööriist on käiamise ajal maha kukkunud.
- ÄRGE KUNAGI käiakast löäge vastu töödeldavat detaili.
- Vältige ketta kinikiilumist ja põrkumist vastu töödeldavat pinda, eriti siis, kui töötate nurkades ja teravate servadega jne. See võib põhjustada ohtlike tagasilööke.
- ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista puidu lõikamiseks mõeldud teradega või muude saeteradega. Sellised terad, kui neid kasutada koos käägaga, lõövad tihti tagasi ja põhjustavad

kontrolli kadumist ja ohtlike vigastusi.

### ⚠HOIATUS:

- Pärast tööd lülitage tööriist alati välja ja oodake kuni ketas on täielikult seiskunud enne, kui tööriista käest panete.

## Käimise ja lihvimise režiim

### Joon.11

Hoidke tööriista ALATI kindlast ühe käega korpusest ja teisega külkäepidemest. Lülitage tööriist sisse ja seejärel alustage kettaga pinna või detaili töötlemist.

Tavaliselt hoidke ketta serva töödeldava pinna suhtes ca 15 kraadise nurga all.

Uue ketta sissetöötamisperioodil ärge töötage käiaga suunas B; vastasel juhul lõikub ketas töödeldavasse pinda. Kui ketta serv on töö käigus ümardunud, võib ketast kasutada mölemas, nii A kui ka B, suunas.

## Töötamine teemantkettaga (tarvik)

### ⚠HOIATUS:

- Ülemääranne surumine ja surve või ketta painutamine, vajutamine või väänamine võivad põhjustada mootori ülekuumenemist ja tööriista ohtlikku tagasilööki.

### ⚠HOIATUS:

- Pärast lõikamistoiminguid veenduge, et teemantketas on seiskunud ega pöörle edasi. Seejärel võite tööriista käest panemine on ohtlik. Kui tööriista ümbruses on tolmu ja prahti võib riist need inda sisse imeda.

Veenduge, et tööriist ei puudutaks töödeldavat pinda või detaili. Lülitage tööriist sisse ja hoidke seda kindlast. Oodake kuni tööriist saavutab täiskiiruse. Nüüd lihtsalt viige tööriist töödeldavale pinnale või detailile, hoidke seda ühes asendis ning lükake sujuvalt edasi seni, kuni lõikamine on lõpetatud.

## HOOLDUS

### ⚠HOIATUS:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

### Joon.12

Tööriist ja selle ventilatsiooniavad peavad olema puhtad. Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt või siis, kui need hakkavad ummistuma.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilimiseks tuleb vajalikud remonttööd, süsiharja kontrollimine ja väljavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

## TARVIKUD

### ⚠HOIATUS:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Kettapiire (kettakate)
- Sisemine flanš
- Nõgusa keskosaga kettad
- Fiksaatormutter (nõgusa keskosaga ketale)
- Kummist tugiketas
- Lihvkettad
- Fiksaatormutter (lihvkettaga)
- Fiksaatormutri võti
- Kausshari
- Aksiaalhari 85
- Külgkäepide
- Tolmu koguv kettapiire

Объяснения общего плана

1-1. Замок вала	6-3. Винт	10-1. Стопорная гайка
2-1. Рычаг разблокирования	6-4. Рычаг	10-2. Алмазный диск
2-2. Рычаг переключателя	7-1. Винт	10-3. Внутренний фланец
3-1. Поворотный регулятор скорости	8-1. Стопорная гайка	10-4. Шпиндель
5-1. Ограждение диска	8-2. Шлифовальный диск с вогнутым центром/Мультидиск	12-1. Вытяжное отверстие
5-2. Узел подшипника	8-3. Внутренний фланец	12-2. Впускное вентиляционное отверстие
5-3. Винт	9-1. Ключ стопорной гайки	
6-1. Ограждение диска	9-2. Замок вала	
6-2. Узел подшипника		

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр диска с вогнутым центром - Резьба шпинделя	115 мм M14	9564PC	-	9564PCV	-
	125 мм M14	9565PC	-	9565PCV	-
	150 мм M14	-	9566PC	-	9566PCV
Число оборотов без нагрузки ( $\Pi_0$ ) / Номинальное число оборотов ( $n$ )	11 500 мин. <sup>-1</sup>	10 000 мин. <sup>-1</sup>	2 800 - 11 500 мин. <sup>-1</sup>	4 000 - 10 000 мин. <sup>-1</sup>	
Общая длина	307 мм	307 мм	307 мм	307 мм	
Вес нетто	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг
Класс безопасности			□/II		

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Примечание: Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.

ENE048-1

**Назначение**

Инструмент предназначен для шлифовки, зачистки и резки материалов из металла и камня без использования воды.

ENG002-1

**Источник питания**

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. В соответствии с европейским стандартом данный инструмент имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без провода заземления.

**Для модели 9564PC,9564PCV**

ENG101-1

**Только для европейских стран****Уровень шума**

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745-2-3:

вектора), измеренный согласно EN60745-2-3:

Рабочий режим: шлифовка поверхности

Распространение вибрации ( $a_{h,AG}$ ): 10 м/с<sup>2</sup>

Погрешность (K): 1.5 м/с<sup>2</sup>

При резке и шлифовке инструмент может излучать разные по значению колебания.

**Для модели 9565PC,9565PCV**

ENG101-1

**Только для европейских стран****Уровень шума**

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745-2-3:

Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ): 82 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превышать 85 дБ (A).

**Используйте средства защиты слуха.**

ENG208-2

**Вибрация**

Общий уровень вибрации (сумма трехосевого вектора), измеренный согласно EN60745-2-3:

Рабочий режим: шлифовка поверхности

Распространение вибрации ( $a_{h,AG}$ ): 10 м/с<sup>2</sup>

Погрешность (K): 1.5 м/с<sup>2</sup>

При резке и шлифовке инструмент может излучать разные по значению колебания.

**Вибрация**

Общий уровень вибрации (сумма трехосевого

## Для модели 9566PC, 9566PCV

ENG101-1

### Только для европейских стран

#### Уровень шума

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745-2-3:

Уровень звукового давления ( $L_{pA}$ ): 84 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превышать 85 дБ (A).

#### Используйте средства защиты слуха.

ENG208-2

#### Вибрация

Общий уровень вибрации (сумма трехосевого вектора), измеренный согласно EN60745-2-3:

Рабочий режим: шлифовка поверхности

Распространение вибрации ( $a_{h,AG}$ ): 8.5 м/с<sup>2</sup>

Погрешность (K): 1.5 м/с<sup>2</sup>

При резке и шлифовке инструмент может излучать разные по значению колебания.

ENH101-9

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

### Модель;

9564PC, 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PC, 9566PCV

Под нашу собственную ответственность мы заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам документам стандартизации;

EN60745, EN55014, EN61000 в соответствии с Директивами Совета 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2008

000230

Tomoyasu Kato

Директор

Ответственный производитель:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ)

Уполномоченный представитель в Европе:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

GEB033-2

## СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы удобство или опыт эксплуатации шлифовального круга (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности. Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам.

Общие предупреждения о безопасности для операций шлифования, зачистки, очистки

проводочной щеткой и абразивной резки:

1. **Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки, очистки проводочной щеткой и абразивной резки. Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному инструменту.** Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.
2. **Не рекомендуется пользоваться данным инструментом для выполнения таких операций, как полировка. Использование инструмента не по назначению может создать опасную ситуацию и стать причиной травмы.**
3. **Не используйте принадлежности других производителей, не рекомендованные производителем данного инструмента.** Даже если принадлежность удастся закрепить на инструменте, это не обеспечит безопасность эксплуатации.
4. **Номинальная скорость принадлежностей должна быть как минимум равна максимальной скорости, обозначенной на инструменте.** При превышении номинальной скорости принадлежности последняя может разломиться на части.
5. **Внешний диаметр и толщина принадлежности должна соответствовать номинальной мощности инструмента.** Принадлежности неправильного размера не обеспечивают безопасность работы.
6. **Размер оправки кругов, фланцев, опорных подушек или других принадлежностей должен в точности соответствовать параметрам шпинделя инструмента.** Принадлежности с отверстием под оправку, не соответствующим установочным размерам инструмента, разбалансируются и начнут сильно вибрировать, что может привести к потере контроля над инструментом.
7. **Не используйте поврежденные принадлежности.** Перед каждым использованием принадлежностей типа абразивных кругов проверяйте их на наличие раскрашивания и трещин, проверяйте опорные фланцы на наличие трещин, задиров или чрезмерного износа, а проволочные щетки - на наличие выпавших или сломанных проволок. Если вы уронили инструмент или принадлежность, осмотрите их на предмет повреждений либо установите неповрежденную принадлежность. После осмотра и установки принадлежности удалите

- посторонних из рабочей зоны, встаньте в стороне от плоскости вращения принадлежности и включите инструмент на максимальной мощности без нагрузки, дав ему поработать в течение одной минуты.** Поврежденные принадлежности в течение этого времени обычно ломаются.
8. **Надевайте индивидуальные средства защиты.** В зависимости от выполняемых операций используйте защитную маску, защитные очки различных типов. При необходимости надевайте респиратор, средство защиты органов слуха, перчатки и защитный передник для защиты от небольших частиц абразивных материалов или детали. Средства защиты зрения должны предохранять от летящих фрагментов, появляющихся при выполнении различных операций. Пылезащитная маска или респиратор должны обеспечивать фильтрацию пыли, возникающей во время работы. Продолжительное воздействие сильного шума может стать причиной потери слуха.
9. **Посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места.** Любой приближающийся к рабочему месту должен предварительно надеть индивидуальные средства защиты. Осколки заготовки или сломавшейся принадлежности могут разлетаться и причинить травму даже на значительном удалении от рабочего места.
10. **Если при выполнении работ существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности.** Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также окажутся под напряжением. Это может стать причиной поражения оператора электрическим током.
11. **Располагайте шнур питания на удалении от вращающейся принадлежности.** Если вы не удержите инструмент, возможно случайное разрезание или повреждение шнура, а также затягивание руки вращающейся принадлежностью.
12. **Не кладите инструмент, пока принадлежность полностью не остановится.** Вращающаяся насадка может коснуться поверхности, и вы не удержите инструмент.
13. **Не включайте инструмент во время переноски.** Случайный контакт с вращающейся принадлежностью может привести к защемлению одежды и притягиванию принадлежности к телу.
14. **Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия инструмента.** Вентилятор электродвигателя засасывает пыль внутрь корпуса, а значительные отложения металлической пыли могут привести к поражению электрическим током.
15. **Не используйте инструмент вблизи горючих материалов.** Эти материалы могут воспламениться от искр.
16. **Не используйте принадлежности, требующие жидкостного охлаждения.** Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электротоком.

#### **Отдача и соответствующие предупреждения**

Отдача – это мгновенная реакция на неожиданное застопоривание вращающейся опорной подушки или другой принадлежности. Застревание или застопоривание вызывает резкий останов вращающейся принадлежности, что, в свою очередь, приводит к неконтролируемому рывку инструмента в направлении, противоположном вращению принадлежности в момент застrevания.

Например, если абразивный круг застопорится или застрянет в заготовке, край круга, входящий в точку заклинивания, может врезаться в поверхность материала, в результате чего круг повернет кверху или отбросит. Круг может совершить рывок в направлении оператора или обратно, в зависимости от направления перемещения круга в точке заклинивания. В такой ситуации абразивные круги могут даже сломаться.

Отдача – это результата неправильного использования инструмента и/или неправильных процедур или условий эксплуатации. Ее можно избежать, соблюдая предосторожности, указанные ниже.

- Крепко держите инструмент и располагайте тело и руки таким образом, чтобы иметь возможность противостоять силе, возникающей при отдаче. Обязательно пользуйтесь вспомогательной рукояткой (если имеется), чтобы обеспечить максимальный контроль над отдачей или крутящим моментом во время пуска.** Оператор способен справиться с крутящим моментом и силами отдачи при условии соблюдения соответствующих мер безопасности.
- Не подносите руки к вращающейся принадлежности.** При отдаче можно повредить руки.
- Не становитесь на возможной траектории движения инструмента в случае отдачи.** При отдаче инструмент смеется в направлении, противоположном вращению колеса в момент застrevания.

**d) Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых краев и т.п. Не допускайте рывков и блокировок принадлежности.** Углы, острые края или рывки могут привести к блокировке вращающейся принадлежности и стать причиной потери контроля или вызвать отдачу.

**e) Не устанавливайте на инструмент пильную цепь, принадлежность для резьбы по дереву или дисковую пилу.** Такие полотна часто вызывают отдачу и потерю контроля.

#### **Специальные предупреждения о безопасности для операций шлифования и абразивной резки:**

**a) Используйте круги только рекомендованных типов и специальные защитные приспособления, разработанные для выбранного круга.** Круги, не предназначенные для данного инструмента, не обеспечивают достаточную степень защиты и небезопасны.

**b) Ограждение должно быть надежно закреплено на инструменте и установлено так, чтобы обеспечивать максимальную безопасность, чтобы как можно меньший сегмент круга выступал наружу.** Ограждение помогает обезопасить оператора от разлета осколков разрушившегося круга и случайного прикосновения к кругу.

**c) Круги должны использоваться только по рекомендованному назначению.** Например: не шлифуйте краем отрезного круга. Абразивные отрезные круги предназначены для периферийного шлифования, боковые усилия, приложенные к таким кругам, могут вызвать их разрушение.

**d) Обязательно используйте неповрежденные фланцы для кругов соответствующего размера и формы.** Подходящие фланцы поддерживают круг, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.

**e) Не используйте изношенные круги от более крупных электроинструментов.** Круг, предназначенный для более крупного инструмента, не годится для высоких скоростей небольшого инструмента, и может разрушиться.

#### **Дополнительные специальные предупреждения о безопасности для операций абразивной резки:**

**a) Не "заклинивайте" отрезной круг и не прикладывайте к нему чрезмерное давление.** Не пытайтесь делать слишком глубокий разрез. Перенапряжение круга увеличивает его нагрузку и восприимчивость к короблению или прихватыванию в прорези, а также возможность отдачи или поломки круга.

**b) Не становитесь на одной линии или позади вращающегося круга.** Если во время операции круг движется от вас, то при отдаче вращающийся круг и инструмент может отбросить прямо на вас.

**c) Если круг прихватывает или процесс резания прерывается по другой причине, выключите электроинструмент и держите его неподвижно до полной остановки круга.** Не пытайтесь извлечь отрезной круг из разреза до полного останова круга, в противном случае может возникнуть отдача. Выясните и устраните причину прихватывания круга.

**d) Не перезапускайте отрезной круг, пока он находится в детали.** Дождитесь, пока круг разовьет максимальную скорость, и осторожно погрузите его в разрез. Круг может застрять, отбросить вверх или назад, если перезапустить электроинструмент непосредственно в детали.

**e) Устанавливайте опоры под панели или большие детали, чтобы уменьшить риск застревания круга и возникновения отдачи.** Большие детали имеют тенденцию к прогибу под собственным весом. При резании таких панелей необходимо поместить опоры под разрезаемой деталью рядом с линией разреза и рядом с краем детали с обеих сторон круга.

**f) Будьте особенно осторожны при выполнении "врезки" в существующих стенах или на других неизвестных участках.** Выступающий круг может натолкнуться на газовую или водопроводную трубу, электропроводку или предметы, которые могут привести к отдаче.

#### **Специфические инструкции по технике безопасности, относящиеся к операциям шлифовки:**

**a) Не пользуйтесь шлифовальным диском слишком большого размера.** При выборе наждачной бумаги следуйте рекомендациям производителя. Большие размеры наждачной бумаги, выступающей за края подложки, могут привести к разрыву бумаги, застреванию, разрушению диска или отдаче.

#### **Специфические инструкции по технике безопасности, относящиеся к операциям очистки проволочной щеткой:**

**a) Берегитесь проволок, которые разлетаются от щетки даже в нормальном режиме работы.** Не прикладывайте чрезмерное усилие на проволоку, слишком сильно нажимая на щетку. Проволока щетки может легко пробить одежду и/или кожу.

**b) Если для работы по очистке проволочными щетками рекомендуется использовать ограждение, не допускайте**

биения проволочного круга или щетки об ограждение. Проволочный круг или щётка могут увеличиваться в диаметре под воздействием нагрузки и центробежных сил.

#### Дополнительные предупреждения по безопасности:

17. При использовании дисков с вогнутым центром используйте только диски с упрочнением стекловолокном.
18. Будьте осторожны во избежание повреждения шпинделья, фланца (особенно его установочной поверхности) или стопорной гайки. Повреждения этих деталей могут привести к поломке круга.
19. Перед включением выключателя убедитесь, что диск не касается детали.
20. Перед тем, как использовать инструмент для фактических работ, дайте ему немного поработать вхолостую. Следите за вибрацией или биением, которые могут свидетельствовать о неправильной установке или плохой балансировке круга.
21. Для выполнения шлифовки пользуйтесь соответствующей поверхностью диска.
22. Следите за образующимися искрами. Держите инструмент таким образом, что искры были направлены от вас, других лиц или горючих материалов.
23. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
24. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к обработанной детали. Она может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
25. Перед выполнением каких-либо работ на инструменте обязательно убедитесь, что он выключен и отключен от сетевой розетки, или что с него снята аккумуляторная батарея.
26. Соблюдайте инструкции изготовителя по правильной установке и использованию дисков. Бережно обращайтесь с дисками и аккуратно храните их.
27. Не пользуйтесь отдельными переходными втулками или адаптерами для крепления абрзивных дисков с большими отверстиями.
28. Пользуйтесь только фланцами, указанными для этого инструмента.
29. Для инструментов, предназначенных для использования дисков с резьбовым отверстием, убедитесь, что резьба диска достаточна, чтобы диск можно было полностью завернуть на шпиндель.
30. Убедитесь, что обрабатываемая деталь имеет надлежащую опору.
31. Следите за образующимися искрами. Держите инструмент таким образом, что искры были направлены от вас, других лиц или горючих материалов.
32. Обратите внимание на то, что диск будет некоторое время вращаться после выключения инструмента.
33. Если в месте выполнения работ очень высокая температура и влажность или в ней содержится большое количество токопроводящей пыли, используйте прерыватель цепи (30 мА) для обеспечения безопасности работ.
34. Не используйте инструмент на любых материалах, содержащих асбест.
35. Не используйте воду или шлифовальную смазку.
36. При работе в запыленных условиях убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. При необходимости выполнения чистки вентиляционных отверстий сначала выключите инструмент из сети (используйте неметаллические предметы) и следите за тем, чтобы не повредить внутренние детали инструмента.
37. При использовании отрезного диска, всегда работайте с предохранительным ограждением диска для сбора пыли, установка которого необходима в соответствии с местными нормативными требованиями.
38. Не подвергайте отрезные круги какому-либо боковому давлению.

#### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

**НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

#### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

## Замок вала

Рис.1

### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Никогда не действуйте замок вала при вращающемся шпинделе. Это может привести к повреждению инструмента.

Нажмите на замок вала для предотвращения вращения шпинделя при установке или снятии дополнительных принадлежностей.

## Действие переключения

Рис.2

### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед включением инструмента в розетку питания, всегда проверяйте, что рычаг переключения работает надлежащим образом и возвращается в положение "Выкл", если его отпустить.
- Сильно не давите на выключатель без нажатия на стопорный рычаг.

Для предотвращения случайного нажатия выключатель оборудован блокирующей кнопкой. Для включения инструмента нажмите на блокирующий рычаг и нажмите на выключатель. Для выключения инструмента отпустите нажимной выключатель.

## Диск регулировки скорости

Рис.3

Скорость вращения можно изменять путем поворота диска регулировки скорости на заданную цифру, от 1 до 5.

Наибольшая скорость достигается при повороте диска в направлении цифры 5. А самая низкая скорость достигается при повороте диска в направлении цифры 1.

Соотношение между цифровым значением на диске и примерной скоростью вращения указано в таблице ниже.

### Для 9564PCV, 9565PCV

Цифра	Мин. $^{-1}$ (об/мин)
1	2 800
2	4 000
3	6 500
4	9 000
5	11 500

008413

### Для 9566PCV

Цифра	Мин. $^{-1}$ (об/мин)
1	4 000
2	5 000
3	6 500
4	8 000
5	10 000

008414

### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Если инструментом пользоваться непрерывно на низкой скорости в течение продолжительного времени, двигатель будет перегружен и нагреется.
- Диск регулировки скорости можно поворачивать только до цифры 5 и обратно до 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, так как функция регулировки скорости может выйти из строя.

Инструменты, оборудованные электронными функциями, просты в эксплуатации благодаря следующим характеристикам.

## Электронная функция

### Постоянный контроль скорости

- Возможность получения тонкой отделки, так как скорость вращения держится на постоянном уровне в условиях нагрузки.
- Кроме того, когда нагрузка на инструмент превышает допустимые уровни, мощность двигателя снижается для предотвращения перегрева двигателя. Когда нагрузка снизится до допустимых уровней, инструмент будет работать в обычном режиме.

## Функция плавного запуска

- Плавный пуск благодаря подавлению начального удара.

## МОНТАЖ

### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

## Установка боковой рукоятки (ручки)

Рис.4

### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед работой всегда проверяйте надежность крепления боковой рукоятки.

Прочно закрепите боковую рукоятку на месте, как показано на рисунке.

## Установка или снятие кожуха диска

### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Кожух диска необходимо устанавливать на инструмент таким образом, чтобы закрытая сторона кожуха всегда находилась по направлению к оператору.

## Для инструмента с ограждением диска со стопорным болтом

Рис.5

Установите кожух диска, выровняв выступ на полосе кожуха диска с выемкой в подшипниковой коробке. После этого поверните кожух диска примерно на 180

градусов против часовой стрелки. Обязательно крепко закрутите болт.

Для снятия кожуха диска выполните процедуру установки в обратном порядке.

#### Для инструмента с ограждением диска с зажимным рычагом

##### Рис.6

##### Рис.7

Ослабьте винт и подайте рычаг в направлении, указанном стрелкой. Установите ограждение диска так, чтобы выступ на хомуте фиксации ограждения совпал с пазом на буске. Затем поверните ограждение диска на 180 градусов. Перед началом эксплуатации подайте рычаг в направлении, указанном стрелкой, и зафиксируйте ограждение винтом. Регулировка установочного угла ограждения диска выполняется при помощи рычага.

Для снятия кожуха диска выполните процедуру установки в обратном порядке.

#### Установка или снятие шлифовального диска с вогнутым центром/Мультидиска (дополнительная принадлежность)

Установите внутренний фланец на шпиндель. Наденьте диск/круг на внутренний фланец и вкрутите стопорную гайку на шпиндель.

##### Рис.8

При затяжке стопорной гайки нажмите кнопку блокировки вала, чтобы шпиндель не проворачивался, а затем надежно затяните стопорную гайку по часовой стрелке при помощи прилагаемого специального ключа. Для снятия круга повторите процедуру установки в обратном порядке.

##### Рис.9

#### Порядок установки или снятия алмазного диска (дополнительное приспособление)

##### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Убедитесь, что стрелка на инструменте показывает в том же направлении, что и стрелка на алмазном диске.

##### Рис.10

Установите внутренний фланец на шпиндель. Установите алмазный диск на внутренний фланец и заверните стопорную гайку на шпинделе. При использовании алмазного диска плоская часть стопорной гайки должна быть направлена в сторону диска.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Никогда не прилагайте к инструменту усилий. Вес инструмента создает адекватное давление. Чрезмерное усилие и давление могут привести к опасному разрушению диска.

- ВСЕГДА меняйте диск, если при шлифовании инструмент упал.
- НИКОГДА не ударяйте и не бейте шлифовальный диск или круг об обрабатываемую деталь.
- Избегайте подпрыгивания и зацепления диска, особенно при обработке углов, острых краев и т.д. Это может привести к потере управления и отдаче.
- НИКОГДА не используйте инструмент с полотнами для резки по дереву и другими пильными дисками. При использовании с шлифовальным инструментом такие полотна часто отскакивают и приводят к потере управления, результатом чего могут быть травмы.

##### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- После работы всегда отключайте инструмент и дождитесь полной остановки диска перед тем, как положить инструмент.

## ШЛИФОВКА И ЗАЧИСТКА

##### Рис.11

ВСЕГДА крепко держите инструмент одной рукой за корпус, а другой за боковую рукоятку. Включите инструмент и поднесите круг или диск к обрабатываемой детали.

В общем плане, держите край круга или диска под углом примерно в 15 градусов к поверхности обрабатываемой детали. В период проникновения с использованием нового диска, не работайте с инструментом в направлении В, иначе он врежется в обрабатываемую деталь. После того, как край диска закруглится по причине использования, диск можно использовать в направлении А, и в направлении В.

#### Выполнение работ с алмазным диском (дополнительное приспособление)

##### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Повышенное усилие и давление на диск, его изгиб, зажим или перекручивание в месте реза может привести к перегреву мотора и опасной отдаче инструмента.

##### △ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- После завершения резки дождитесь полного останова алмазного диска. Затем положите инструмент. Не кладите инструмент перед его выключением - это очень опасно. Инструмент может засосать пыль и грязь вокруг себя.

Убедитесь, что диск не касается обрабатываемой детали. Включите инструмент и крепко держите его. Дождитесь, пока диск не наберет максимальную скорость вращения. Затем просто перемещайте инструмент вперед по поверхности детали, ровно держа инструмент и аккуратно перемещая его вперед до завершения разрезания детали.

## **ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:**

- Перед проверкой или проведением техобслуживания всегда проверяйте, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.

### **Рис.12**

Инструмент и его вентиляционные отверстия должны содержаться в чистоте. Производите регулярную очистку вентиляционных отверстий инструмента, или очищайте их в том случае, если отверстия станут засоряться.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ изделия, ремонт, проверка и замена угольных щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах Makita с использованием запасных частей только производства компании Makita.

## **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

### **⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:**

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Кожух диска (крышка диска)
- Внутренний фланец
- Диски с вогнутым центром
- Стопорная гайка (для диска с вогнутым центром)
- Резиновая площадка
- Абразивные диски
- Стопорная гайка (для абразивного диска)
- Ключ стопорной гайки
- Проволочная круглая щетка
- Проволочная скошенная щетка 85
- Боковая ручка
- Кожух диска для сбора пыли

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan