



## Skötselråd för svetsbord

### **LACKERAD YTA:**

Rengör den lackerade ytan med en mild rengöringsprodukt. Eftertorka med en mjuk trasa. Använd ej slipande material då detta kan förstöra ytan och korrosion kan uppstå.

### **OBEHANDLAD YTA:**

En gång dagligen behandlas svetsbordet med antividhäftningsmedel i spray- eller vätskeform. Därmed ökar tåligheten mot smuts, svetsstänk, slagg och blästersand. Häftning och efterföljande lossning av anslag, hjälpkonstruktioner etc. faller bort.

Ytrost kommer att uppstå om svetsbordet befinner sig i en fuktig miljö. Använd exempelvis en stålborste för att ta bort detta.





## Care and maintenance advice for welding tables

### **LACQUERED SURFACE:**

Clean the lacquered surface with a mild cleaning product. Dry afterwards with a soft cloth. Do not use abrasive materials as this can damage the surface and corrosion can occur.

### **UNTREATED SURFACE:**

Once a day, treat the welding table with anti-adhesion agent in spray or liquid form. This increases resistance to dirt, welding spatter, slag, and blast sand. Stapling and subsequent detachment of supports, auxiliary structures, etc. is omitted.

Surface rust will occur if the welding table is placed in a humid environment. Use, for example, a wire brush to remove this.





## Pflegeempfehlung für Schweißtische

### **Lackierte Oberflächen:**

Reinigen Sie die lackierte Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel, anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie keine scheuernden Materialien, da diese die Oberfläche beschädigen und Korrosion auftreten kann.

### **Unbehandelte Oberflächen:**

Behandeln Sie den Schweißtisch einmal täglich mit einem Antihafmittel in Spray- oder Flüssigform. Dies erhöht die Beständigkeit gegen Schmutz, Schweißspritzer, Schlacke und Strahlsand. Ein Anbringen und nachträgliches Ablösen von Stützen, Hilfskonstruktionen etc. entfällt.

Wenn sich der Schweißtisch in einer feuchten Umgebung befindet, tritt Oberflächenrost auf. Verwenden Sie beispielsweise eine Drahtbürste, um diese zu entfernen.

